

CZ


Digitální sklonometr s magnety

I. Technické údaje

Objednávací číslo	4780200
Rozsah měření	0° až 180° až 0° (360°)
Rozlišení	0,1°
Přesnost	±0,1°
Napájení	1 x 3 V lithiová baterie CR2032, proud <100 µA
Krytí	IP 54
Rozměry	51 x 33 x 51 mm
Pracovní teplota	0 až 45 °C
Hmotnost (bez baterie)	114 g
Magnety pro uchycení	ANO
Funkce automatického vypnutí	ANO (po 5 min. nečinnosti)


II. Charakteristika

Digitální sklonometr Fortum 4780200 je určen k rychlému a snadnému zjištění úhlu sklonu předmětu, což umožňuje nastavit pracovní nástroje dle a kovoobrábcích strojů na požadovaný úhel sklonu. Sklonometr je vybaven grafickou signalizací změny polohy sklonometru vůči nastavenému úhlu. Díky vestavěnému magnetu lze sklonometr měřit uchycením na magnetické povrchy předmětů viz obr. 1.



Obr. 1

III. Součásti a ovládací prvky



IV. Vložení/výměna baterie

- Na zadní straně přístroje vyšroubujte kryt baterie ve směru šípk. 2. Do přístroje vložte předepsaný typ baterie znaménkom plus nahoru. 3. Kryt baterie vložte zpět a našroubujte jej v opačném směru oproti vyznačeným šípkám.

V. Zapnutí/vypnutí

ZAPNUTÍ

- Přístroj zapněte stisknutím tlačítka „ON/OFF“.

VYPNUTÍ

- Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí po 5 minutách nečinnosti, ale je možné jej také vypnout manuálně stisknutím tlačítka „ON/OFF“.

VI. Používání přístroje

MĚŘENÍ ÚHLU (SKLONU) A RELATIVNÍHO ROZDÍLU ÚHLU (VIZ. OBR.3)

- Přístroj zapněte a položte jej na vodorovnou plochu.

- Pro presné měření úhlu je nutné, abyste vycházeli ze skutečné vodorovné vlny. Proto doporučujeme sklonometr postavit na klasickou vodováhu, která má vzduvovou bublinu uprostřed a postoupit k následujícímu kroku.
- 2. Dlouze (přibližně 5 sekund) stiskněte tlačítko „ABS/ZERO“ dokud se na displeji neobjeví 0,0 ABS. (viz obr. A). Tim dojde k nastavení východiska úhlu, vůči kterému se bude měřit.
- 3. Přístroj přiložte k předmětu, jehož sklon bude měřen. Na displeji se objeví hodnota změřeného úhlu (viz obr. B).
- 4. Pak stiskněte krátce tlačítko „ABS/ZERO“ a na displeji se zobrazí údaj 0,0° (viz obr. C).

• Krátkým stisknutím téhož tlačítka se na displeji zobrazí původní naměřená hodnota úhlu se symbolem „ABS“.

- 5. Po přenesení sklonometru na plochu s jiným úhlem sklonu, se na displeji zobrazí rozdíl úhlu oproti původní naměřené hodnotě (viz obr. D).

- 6. Opětovným krátkým stisknutím tlačítka „ABS/ZERO“ dojde k zobrazení celkové (skutečné) hodnoty úhlu vůči vodorovné rovině se symbolem „ABS“ (viz. obr. E).

- Stisknete-li opět dlouze tlačítko „ABS/ZERO“, zobrazí se na displeji hodnota 0,0° se symbolem „ABS“. Tím bude povážován Vámi původně měřený úhel za nulový a vůči tomuto úhlu se bude porovnávat následující změna sklonu přístroje.

- Před vlastním měřením doporučujeme funkci tlačítka „ABS/ZERO“ si předem vyzkoušet.

- Na levé straně LCD displeje sklonometru se zobrazují šípky, které vyjadřují odchylku přístroje od úhlu, který byl ve sklonometru nastaven jako „nulový“.

Šípka směrující vzhůru ▲ "vyjadřuje, že přístroj je výše než nastavený úhel.

- Šípka směrující dolů ▼ "vyjadřuje, že přístroj je niže než nastavený úhel.

- Pokud je sklonometr nastavený podle klasické vodováhy na vodorovnou rovinu, lze jej používat jako klasickou vodováhu.

Poznámky k používání:

- Přístroj měří v rozsahu 0° až 180°. Po překročení úhlu 180° se na displeji zobrazí hodnota od 180° po 0° (celkem 360°).
- Před přiložením sklonometru na kovové nástroje a strojů (např. pilový kotouč), stroj odpojte od elektrického proudu. (viz štítek na sklonometru s anglickým textem: ▲ Warning: „Disconnect power from equipment while using gauge“).

VII. Likvidace odpadu

Výrobek obsahuje elektronické součásti, které jsou nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2012/19 EU se elektrická zařízení nesmí vyrábět do směsného odpadu, ale je nezbytné jejodezvat.



Obr. 1

k ekologické likvidaci na tomto určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadu.

VIII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon č. 136/2002 Sb. z dne 15.03.2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uváděno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví servisním firmám Madal Bal a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1. Prodavající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2. Jíž při výběru zboží pečlivě zvážte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.


- 3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s rádně vyplním originálním záručním listu nebo jiným dokladem o kupově.
- 4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zabaveno prachu či špině a zabalené nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V žádosti o prezentaci závady a jejího dokonaleho odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5. Servis nejenese odpovědnost za zboží poškozené přepravou.
- 6. Servis dle nenejese odpovědnost za zaslanné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
- 8. Tato záruka není na újmu zákonem právní, ale je dodatek k nim.
- 9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.

10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a. výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
- b. byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Extol.
- c. výrobek byl používán v jiných podmínkách než k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- d. byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
- e. k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
- f. výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
- g. škody vzniklé působením větších mechanických, teplotních či chemických vlivů.

III. Súčasti a ovládacie prvky



IV. Vloženie/výmena batérie

1. Na zadnej strane prístroja vyskrutkujte v smere šípky kryt batérie.
2. Vložte do prístroja predpísaný typ batérie znamienkom plus nahor.
3. Kryt batérie vložte napäť a naškrubte na skrutku a na skrutku vyskrutkujte v opačnom smere proti vyznačeným šípkam.

V. Zapnutie/vypnutie

ZAPNUTIE

- Pri stroji zapnite stačením tlačidla „ON/OFF“.

VYPNUTIE

- Pri stroji je vybavený funkciou automatického vypnutia po 5 minútach inéčnosti, ale je možné ho tiež vypnúť manuálne stačením tlačidla „ON/OFF“.

VI. Používanie prístroja

MERANIE UHLU (SKLONU) A RELATIVNEHO ROZDIELU UHLOV (POZRI OBR.3)

1. Prístroj zapnite a položte ho na vodorovnú plochu.

- Pri presnom meraní uhlia je nutné, aby ste vychádzali zo presnej vodorovnej plochy. Z tohto dohodu odporúčame sklonometr postaviť na klasickú vodováhu, ktorá má vzduvovú bublinu uprostred a prejdite k ďalšiemu kroku.

- 2. Dlh (pri približne 5 sekund) stlačte tlačidlo „ABS/ZERO“ kym sa na displeji neobjeví 0,0 ABS. (pozri obr. A). Tým dojde k nastaveniu východzieho uhlia, ktorého jeurčen.

3. Záruku sa nevzťahuje na položky, u ktorých lze očakávať opotrebenie v dôsledku ichj normalnej funkcie (napr. likovanie, akumulátory atď.).

14. Poskytnutím záruky nejsoš dotčená práva kupujúci, ktorá sa ke koupi včasi podľa záväzných právnych predpisov.

15. Záručný účinok ztráti po výrobcu záruky.

16. Výrobok je vybavený funkciou automatického vypnutia po 5 minútach inéčnosti, ale je možné ho tiež vypnúť manuálne stačením tlačidla „ON/OFF“.

1. Prístroj zapnite a položte ho na vodorovnú plochu.
2. Vyskrutkujte kryt batérie v smere šípky (pozri obr. B). Tým dojde k nastaveniu východzieho uhlia, ktorého jeurčen.
3. Záruku sa nevzťahuje na položky, u ktorých lze očakávať opotrebenie v dôsledku ichj normalnej funkcie (napr. likovanie, akumulátory atď.).
4. Potom stlačte na chvíľu tlačidlo „ABS/ZERO“ a na displeji sa zobrazí údaj 0,0° (pozri obr. C).

- Krátkym stlačením tohto téhož tlačidla sa na displeji zobrazí hodnota nameraného uhlia so symbolom „ABS“.
- 5. Po prenese sklonometra na plochu s iným uhlom sklonu sa na displeji zobrazí rozdiel uhlia oproti pôvodnej nameranej hodnote (pozri obr. D).

- 6. Opäťovným krátkym stlačením tlačidla „ABS/ZERO“ dojde k zobrazeniu celkovej (skutočnej) hodnoty uhlia vůči vodorovnej rovine (pozri obr. E).

- Ak znovu podržíte stlačené dlho tlačidlo „ABS/ZERO“, na displeji sa zobrazí hodnota 0,0° so symbolom „ABS“. Tým bude povážaný Vami pôvodne nameraný uhol za nulový a s týmto uhlom sa bude porovnávať nasledujúca zmena sklonu prístroja.

- Pred vlastným meraním doporučujeme si dopredu vyskúšať funkciu tlačidla „ABS/ZERO“.
- Na ľavej strane LCD displeja sklonometru sa zobrazujú šípky, ktoré vyjadrujú odchylku prístroja od uhlia, ktorý bol v sklonometre nastavený ako „nulový“.

- Šípka smerujúca nahor ▲ "vyjadruje, že prístroj je výšie než nastavený uhol.

- Šípka smerujúca nadol ▼ "vyjadruje, že prístroj je nižie než nastavený uhol.


- Ak je sklonometr nastavený podľa klasickej vodováhy na vodorovnej rovine, môžete ho používať ako klasickú vodováhu.

Poznámky k používaniu:

- Prístroj meria v rozsahu 0° až 180°. Po prekročení uhlia 180° sa na displeji zobrazia hodnoty od 180° po 0° (dohromady 360°).
- Pred prialožením sklonometra ku kovovým nástrojom strojov (napr. pilový kotouč), odpojte stroj od elektrického proudu. (pozri štítek na sklonometre s anglickým textom: ▲ Warning: „Disconnect power from equipment while using gauge“.)

VII. Likvidácia odpadu

- Výrobok obsahuje elektronické součásti, ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2012/19 ES sa elektrické zariadenia nesmú vyrábať do komunálneho odpadu, a je nevyhnutné, aby ich odovzali na ekologickú likvidáciu na tomto určené zberné mieste. Informácie o týchto miestach obdržíte na obecnom úrade.



Obr. A - A. ábra

Obr. 3 – 3. ábra

Obr. B - B. ábra

Obr. C - C. ábra

Obr. D - D. ábra

Obr. E - E. ábra

Obr. 3 – 3. ábra

Vodorovná plocha

Vízszintes felület

