

EXTOL®
PREMIUM

IMPROVE YOUR DAY!

WI 340 B (8865004)
WI 340 (8865011)
WI 680 (8865014)
WI 1300 (8865013)

**Pneumatický utahovák príklepový / CZ
Pneumatický uťahovák príklepový / SK
Léglkulcs / HU**



CE

**Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti használati utasítás fordítása**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben
zveřněným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 5. 8. 2014

I. Technické údaje

Objednávací číslo	8865011	8865014	8865013
Typové číslo	WI 340	WI 680	WI 1300 T
Utahovací kroutící moment	1. 200 Nm 2. 225 Nm 3. 340 Nm	1. 107 Nm 2. 350 Nm 3. 680 Nm	1. 240 Nm 2. 750 Nm 3. 810 Nm
Povolovací kroutící moment	1. 200 Nm 2. 340 Nm	680 Nm	1300 Nm
Max. pracovní tlak vzduchu	6,2 bar (0,62 MPa)	6,3 bar (0,63 MPa)	6,2 bar (0,62 MPa)
Max. tlak vzduchu, který nesmí být překročen	7,2 bar	7,2 bar	7,2 bar
Max. spotřeba vzduchu	113 L/min	142 L/min	227 L/min
Velikost unášeče nástroje	1/2"	1/2"	1/2"
Max. otáčky bez zatížení	7400 min ⁻¹	7500 min ⁻¹	7500 min ⁻¹
Velikost vsuvky rychlospojky	1/4"	1/4"	1/4"
Max. ø šroubu pro utahování/povolování	14 mm	18 mm	20 mm
Příklepový mechanismus utahováku	Rocking dog	Twin hammer	Twin hammer
Hmotnost	1,9 kg	2,1 kg	2,0 kg
Hladina akustického tlaku dle EN ISO 15744	L _{pa} 86 dB(A); K=±3 dB(A)		
Hladina akustického výkonu dle EN ISO 15744	L _{wa} 97 dB(A); K=±3 dB(A)		
Hladina vibrací EN 28662-1	a _h = 8,37 m/s ² ; K=±1,5 m/s ²		

Hadice pro přívod vzduchu

Min. vnitřní průměr vzduchové hadice	6-8 mm	6-8 mm	8 mm
Max. délka vzduchové hadice	30 m	30 m	30 m

Požadovaná kvalita vzduchu

- a) zbavený vlhkosti (kondenzátu) pomocí filtru (odlučovače kondenzátu)
b) s příměsí oleje pro pneumatické nářadí, který je do vzduchu přidáván - primázávačem (olejovačem)

Tabulka 1

• Kroutící moment pneumatického utahováku byl zjištěn přímou metodou bez působení třetí síly na styčné ploše mezi hlavou šroubu/matkou a kontaktní plochou materiálu, do něhož je šroub zašroubován.

Při zjištění krouticího momentu utahováku metodou s použitím momentového klíče bývá zjištěný kroutící moment utaženého šroubu/matky menší v důsledku působení třetí síly na styčných plochách. Třetí síla vztvárá se zvětšující se kontaktní plochou a také výrazně závisí na smykovém tření na kontaktních plochách, které je závislé na typu a kluznosti materiálu.


- Model utahováku WI 340 lze koupit také v sadě WI 340 B (objednávací číslo 8865004) s níže uvedenými průměry nástrojů („ořechů“) a dalším vyobrazeným příslušenstvím.



9-10-11-13-14-17-19
22-24-27 mm

125 mm

4 mm



Obr. 1 systém ROCKING DOG



Obr. 2 systém TWIN HAMMER

III. Doporučené příslušenství

VZDUCHOVÁ HADICE

- Pro přívod tlakového vzduchu doporučujeme použít polyurethanovou spirálovou vzduchovou hadici Extol Premium® s mosaznými rychlospojkami, které mají parametry a objednávací čísla v následující tabulce.

Objednávací číslo hadice			
8865131	6 mm	5 m	1/4"
8865132	6 mm	8 m	1/4"
8865133	6 mm	15 m	1/4"
8865135	8 mm	8 m	1/4"

Tabulka 2

ZARIŽENÍ NA ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU

- Bližší informace k funkcii a způsobu zapojení úpravných zařízení jsou v příslušné kapitole níže.

Objednávací číslo zařízení	Popis zařízení (úpravných jednotek)
8865101	Filtr na odstranění kondenzátu (vlhkosti z tlakového vzduchu)
8865102	Přimazávač (olejovač) pneumatického oleje
8865103	Regulátor tlaku s manometrem
8865104	Regulátor tlaku s manometrem a filtrem
8865105	Regulátor tlaku s manometrem, filtrem a rozprašovačem pneumatického oleje

Tabulka 3

OLEJ PRO PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

- Z provozních důvodů je nezbytné pneumatické nářadí pravidelně promazávat olejem pro pneumatické nářadí, který na trhu uvádí řada výrobců. Olej určený pro pneumatické nářadí nepění a není agresivní vůči těsnícím prvkům v přístroji. Používání utahováku bez dostatečného promazávání olejem pro pneumatické nářadí vede k jeho poškození.


IV. Součásti a ovládací prvky

Obr.3; Pozice-popis


- Unášeč nástroje
- Přepínač směru otáčení
- Štítek s technickými údaji
- Vsuvka rychlospojky
- Výstup vzduchu
- Rukojet'
- Provozní spínač

► Ostatní modely se liší vzhledem, ale ovládací prvky mají stejnou funkci.

- Přepínačem směru otáčení lze v závislosti na modelu nastavovat jednotlivé stupně pro utahování či povolování lišící kroutícím momentem a rychlosťí. Kroutící momenty jednotlivých stupňů pro utahování a povolování jsou uvedeny v tabulce technických údajů. Na následujících obrázcích je zobrazen rozdíl v počtu nastavení stupňů pro utahování a povolování (obr.4 až 6).



Obr.3 - Popis modelu utahováku WI 680



Obr. 6, model WI 1300 T

V. Příprava k použití utahováku

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím utahováku si pozorně přečtěte celý návod k použití, neboť výrobce nenese odpovědnost za škody nebo poškození výrobku způsobené jeho nevhodným použitím, které je v rozporu s tímto návodom. Návod ponechte přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha výrobku mohla seznámit. Zamezte znehodnocení tohoto návodu.

1) Volba dostatečně výkonného kompresoru

- Pro zajištění nejlepšího výkonu pneumatického utahováku je nezbytné, aby měl kompresor kapacitu pokryt spotřebu vzduchu utahováku 113 nebo 227 L/min (dle modelu) při tlaku 6,2 bar. Kapacita kompresoru je dána jeho plnícím výkonem při daném tlaku. Pokud je plnící kapacita kompresoru nižší, musí být kompenzována dostatečným objemem tlakové nádoby kompresoru. Pro utahováky WI 340 a WI 680 se jedná se o kompresory s příkonem minimálně 1500 W a s objemem tlakové nádoby alespoň 50 litrů. Pro utahováky WI 1300 T musí být použit kompresor s příkonem alespoň 2200 W a s objemem tlakové nádoby alespoň 50 litrů. Nedostatečně výkonný kompresor nedokáže zajistit maximální výkon pneumatického utahováku.




Obr. 4, model WI 340




Obr. 5, model WI 680

2) Volba vzduchové hadice pro připojení ke kompresoru

- Pro spojení utahováku s kompresorem musí být zvolena vzduchová hadice, která je určena pro stlačený vzduch.
- Na vzduchové hadici je uveden údaj s max. hodnotou tlaku vzduchu, který nesmí být z bezpečnostních důvodů překročen. Hodnota tlaku vzduchu určeného pro pohon utahováku tudíž nesmí být vyšší, než je hodnota tlaku uvedená na hadici.
- Vzduchová hadice musí mít průměr 6 nebo 8 mm (dle modelu utahováku, viz technické údaje), aby umožnila dostatečný průtok vzduchu, který je důležitý pro výkon utahováku.
- Hadice musí být na konci osazena vsuvkou a zásuvkou rychlospojky, jimiž lze hadici připojit k ostatním zařízením.



Obr. 7



Obr. 8

(pod obrázkami jednotlivých zařízení jsou uvedena jejich objednávací čísla)

3) Připojení utahováku ke kompresoru - úprava vzduchu

! VÝSTRAHA

- Pneumatický utahovák je poháněn stlačeným vzduchem, který musí být zbaven vlhkosti-kondenzátu a musí být s přiměsí pneumatického oleje. K tomuto účelu slouží přídavná zařízení vyobrazená a popsána ve schématu na obr.8, která musí být nainstalována před vstupem vzduchu do utahováku v uvedeném pořadí.
- Stlačený vzduch, který nebude vysušen a nebude s přiměsí pneumatického oleje, způsobí poškození vnitřních částí pneumatického utahováku.
-

Objednávací číslo zařízení (obr. 8)	Popis zařízení (úpravných jednotek)
8865101	Filtr
8865102	Přimazávač pneumatického oleje
8865103	Regulátor tlaku s manometrem
8865104	Regulátor tlaku s manometrem a filtrem
8865105	Regulátor tlaku s manometrem, filtrem a rozprašovačem pneumatického oleje

Tabulka 4

! UPOZORNĚNÍ

- Jednotky pro úpravu vzduchu nejsou součástí dodávaného příslušenství, ale je nutné je dokoupit.

POPIΣ FUNKCE ÚPRAVNÝCH JEDNOTEK VZDUCHU

Filtr (odlučovač kondenzátu) - odstraňuje ze stlačeného vzduchu vodu (kondenzát), která vzniká v kompresoru stlačením vodní páry ve vzduchu.

Přimazávač oleje (olejovač) - přidává do proudu stlačeného vzduchu pneumatický olej, který se vzduchem dostává dovnitř náradí a chrání jeho součástky proti zadření a rychlému opotřebení.

Poznámka:

- Úpravná jednotka 8865105 má v sobě rozprašovač pneumatického oleje, který vytváří olejovou mlhu.

Regulátor tlaku-umožňuje správně nastavit tlak vzduchu, který je potřebný pro optimální a bezpečné fungování utahováku, neboť může dojít k překročení max. pracovního tlaku vzduchu pro utahovák na výstupu kompresoru.

MOŽNÉ ZPŮSOBY ZAPOJENÍ (VIZ. SCHEMA NA OBR. 8)

! UPOZORNĚNÍ

- Pořadí upravných zařízení zobrazených ve schématu na obr.8 musí být při zapojování zachováno.
- Při používání úpravných jednotek vzduchu se řídte informacemi uvedenými v jejich návodu k použití.
- Pro zapojení úpravných zařízení lze použít tyto rychlospojky Extol®, které se dají objednat pod uvedenými objednávacími čísly.

TYPY KONEKTORŮ MOSAZNÝCH PONIKLOVANÝCH RYCHLOSPOJEK EXTOL PREMIUM® SE ZÁVITEM G 1/4".

Obrázek	Typ	Obj. číslo
	Zásuvka s vnějším závitem	8865111
	Zásuvka s vnitřním závitem	8865114
	Vsuvka s vnějším závitem	8865121
	Vsuvka s vnitřním závitem	8865124

Tabulka 5

- Všechny závitové spoje připojovaných součástí utěsněte teflonovou páskou, aby nedocházelo k úniku vzduchu.

► Okolo závitu těsně navijte teflonovou pásku (např. Extol obj. č. 47532), a pak ji lehce k závitu přimáčkněte, viz obr. 9.



Obr. 9

- Potřebné směsi suchého vzduchu a pneumatického oleje o správném tlaku lze dosáhnout třemi různými způsoby (v závorce jsou uvedena obj. čísla úpravných zařízení):

A) POMOCÍ TŘÍ ÚPRAVNÝCH JEDNOTEK (1 + 1 + 1)

- Primazávač oleje (8865102)
- Regulátor tlaku s manometrem (8865103)
- Filtr (8865101)

POSTUP

1. Přimazávač oleje naplňte pneumatickým olejem a našroubujte jej do závitu na vstupu vzduchu do utahováku.

2. Do závitu přimazávače oleje našroubujte regulátor tlaku, na který z druhé strany nainstalujte vsuvku rychlospojky, kterou pak zasuňte do zásuvky vzduchové hadice.


• Spojení vsuvky se zásuvkou rychlospojky provedte vzájemným zasunutím do sebe.

! UPOZORNĚNÍ


- Vždy používejte nezavíratelné rychlospojky, které mají volný průchod a tudíž aby při rozpojení vzduchového systému došlo k vypuštění vzduchu a k odtlavování systému.
- Vždy zkонтrolujte, zda nejsou rychlospojky poškozeny a upcány nečistotami.

Vsuvka rychlospojky musí být zasunuta do zásuvky tak, aby došlo k zavaknutí. Pokud během natlakování vzduchového systému rychlospojka netěsní, systém odtlakuje níže popsaným postupem a vyměňte ji.

- Rychlospojky chráňte před poškozením a znečištěním.
- Pro jejich rozpojení stlačte konektor zásuvky rychlospojky (obr.10).



Spojení



Rozpojení



Obr. 10, Schéma zapojení


! UPOZORNĚNÍ

- Přimazávač oleje je nutné nainstalovat přímo na vstup vzduchu do nářadí, aby se pneumatický olej dostal do nářadí a nezůstával v hadici.
- Regulátor tlaku je nutné nainstalovat také blízko vstupu vzduchu do nářadí, aby nedocházelo k poklesu tlaku v důsledku většího sloupce vzduchu v hadici.

3. Na výstup vzduchu z kompresoru, nebo před regulátorem tlaku nainstalujte filtr pro odstranění kondenzátu.

► Vzduchový filtr osaďte koncovkami rychlospojek podle toho, zda bude filtr nainstalován za regulátorem tlaku, nebo na výstupu vzduchu z kompresoru (závity utěsněte teflonovou páskou).

Osazení filtru konektory rychlospojek pro připojení na výstup vzduchu z kompresoru a připojení ke vzduchové hadici (obr. 11).



Obr. 11, připojení filtru (odlučovače)

B) POMOCÍ DVOU ÚPRAVNÝCH JEDNOTEK (1 + 2 v jednom)

- Primazávač oleje (8865102)
- Regulátor tlaku s manometrem a filtrem (8865104)

POSTUP

1. Přimazávač oleje nainstalujte na vstup vzduchu do utahováku.
2. Regulátor tlaku s manometrem a filtrem spojte s přimazávačem oleje na utahováku krátkou vzduchovou hadicí (neinstalujte jej přímo na rukojet utahováku-zařízení lze zavěsit).



Obr. 12 - Popis regulátoru tlaku s manometrem a filtrem Extol® 8865104

3. Úpravnou jednotku připojte vzduchovou hadicí ke kompresoru.

! UPOZORNĚNÍ

- Výstup vzduchu z kompresoru připojte ke správnému otvoru na úpravném zařízení, viz. obr.8.

C) POMOCÍ JEDNÉ ÚPRAVNÉ JEDNOTKY (3 v jednom)


- Regulátor tlaku s manometrem, filtrem a rozprašovačem pneumatického oleje (8865105).

POSTUP

1. Nádobu úpravné jednotky, která je určena na pneumatický olej naplňte pneumatickým olejem.
2. Na vstup úpravné jednotky připojte vzduchovou hadicí vzduch z kompresoru. Na výstup vzduchu z úpravné jednotky připojte vzduchovou hadici a napojte ji na vstup vzduchu do utahováku, viz. obr. 13.

► Tato úpravná jednotka je určena k zavěšení a není určena k přímému napojení na pneumatický utahovák, ale k připojení prostřednictvím vzduchové hadice.

► Zajistěte, aby vzduchová hadice mezi touto úpravnou jednotkou a utahovákem nebyla dlouhá, jinak bude docházet k hromadění pneumatického oleje v hadici a nedostane se do utahováku.



Obr. 13, popis úpravné jednotky Extol® 8865105

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Pravidelně kontrolujte, zda je v přimazávací oleje pneumatický olej, jinak by mohlo dojít k poškození náradí v důsledku nedostatečného promazávání.

Poznámka:

- Některé kompresory mají na výstupu tlakového vzduchu již zabudovaný filtr na odstranění kondenzátu ze vzduchu, tudíž není potřeba další filtr instalovat.

Připojujete-li utahovák k centrálnímu rozvodu vzduchu, zajistěte následující opatření:

- Utahovák smí být připojen pouze na zdroj vzduchu, u něhož nemůže dojít k překročení max. pracovního tlaku vzduchu více než o 10%; u rizika vyššího tlaku musí být do vedení zabudován redukční ventil s vestavěným omezovačem tlaku.
- Dbejte na to, aby rozvody vzduchu měly spád (nejvyšší bod by měl být ve směru ke kompresoru). V nejnižších bodech by měl být instalován snadno přístupný filtr na jímání kondenzátu.
- Odbočky z rozvodného systému vzduchu by měly být připojeny na rozvod se shora.
- Odbočky pro utahovák musí být opatřeny bezprostředně u připojovacího místa úpravným zařízením vzduchu (filtr (odlučovač vody) a přimazávací oleje).

4) Spuštění kompresoru a nastavení tlaku

- Po připojení všech úpravných jednotek vzduchu zapněte kompresor a na regulátoru tlaku na výstupu vzduchu z kompresoru a na regulátoru tlaku úpravných jednotek nastavte tlak max. do 6,2 bar a tlakovou nádobu kompresoru nechte natlakovat na tento tlak.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Z bezpečnostních důvodů by používání utahováku mělo být prováděno při co nejnižším pracovním tlaku vzduchu - záleží na velikosti utahovaného/povolovaného spoje. Začínejte pracovat při nižším pracovním tlaku a pokud je nedostatečný, zvýšte jej na dostatečnou hodnotu. Minimalizaci potřebného tlaku pro práci se sníží hladina hluku, opotřebení náradí a spotřeba energie.
- Nikdy nepřekračujte max. pracovní tlak vzduchu 6,2 bar.
- Ověřte vzduchotěsnost všech spojů. V případě netěsnosti kompresor vypněte, vzduchový systém odtlakujte

(viz. kapitola Odstavení z provozu a zajistěte vzduchotěsnost spoje).

- Používáte-li úpravnou jednotku 8865105-regulátor tlaku s manometrem, filtrem a rozprašovačem pneumatického oleje, je po zapnutí kompresoru nutné nastavit a vyladit intenzitu rozprašování pneumatického oleje na regulátoru.

VI. Používání utahováku

NASTAVENÍ SMĚRU OTÁČENÍ/REGULACE OTÁČEK A KROUTÍCÍHO MOMENTU

- Pro otáčení unášeče nástroje doleva přepněte přepínač směru otáčení (obr.3, pozice 2) doleva. Pro otáčení unášeče doprava přepněte přepínač doprava.
- **Přepínačem nastavte rychlostně výkonnostní stupně otáčení.**
Všechny tři modely utahováků mají tři rychlostně výkonnostní stupně pro utahování a dva stupně (u modelu WI 340) nebo jeden stupeň (u modelu WI 1300 T) pro povolování, viz obrázky 4 až 6.
► K aktivaci příklepu dojde automaticky při zatížení.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Přenastavení směru otáčení a rychlostního stupně neprovádějte za chodu utahováku. Před přenastavením vždy uvolněte provozní spínač.

NASAZENÍ NÁSTROJE

- Na unášeč nástroje nasádeť nástroj („ořech“) požadované velikosti a nástroj nasádeť na šroub či matku.



Obr. 14

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nářadí („ořech“) nasazujte na šroub či matku jen v případě, pokud se neotáčí. Jinak hrozí sklouznutí „ořechu“ (nástroje) a nebezpečí úrazu.

UVEDENÍ DO CHODU/ZASTAVENÍ

- Utahovák uveďte do chodu stisknutím provozního spínače (obr.3, pozice 7).
- Před prací zajistěte obrobek (pokud není dostatečně stabilní vlastní vahou) pomocí vhodného upínacího zařízení. Nikdy obrobek nezajišťujte sevřením mezi koleny či nohamy.
- Před prací vyzkoušejte bezvadnou funkčnost utahováku na zkušebním utažení/povolení jednoho či dvou šroubových spojů. Pokud se objeví jakákoli závada, přístroj nepoužívejte a nechte jej opravit v autorizovaném servisu značky Extol® (viz. kapitola Servisní opravy).
- Utahovák zastavte uvolněním téhož spínače.

VII. Odstavení z provozu

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Před jakoukoli údržbou a čištěním odpojte utahovák od přívodu vzduchu tak, že vypnete kompresor, odpojíte přívod vzduchu (vzduchovou hadici).

Před delší pracovní přestávkou nebo skončením práce provedte následující úkony:

1. Vypněte kompresor, regulátor tlaku kompresoru nastavte na minimum a vypouštěcím ventilem ze vzdušníku a rozvodného systému vzduchu (vzduchové hadice) vypusťte vzduch.
2. Vzduchovou soustavu pro přívod vzduchu demontujte.
3. Z nádobky filtru (odlučovače kondenzátu ze vzduchu) a tlakové nádoby kompresoru vypustěte kondenzát (při ukončení práce).

VIII. Odkaz na štítek s technickými údaji



	Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití.
	Při práci používejte ochranu zraku a sluchu.
	Odpovídá požadavkům EU.
Sériové číslo	Sériové číslo vyjadřuje rok, měsíc a číslo výrobní série produktu.

Tabulka 6

IX. Bezpečnostní pokyny pro práci s utahovákem

- Utahovák nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání nářadí dětmi, nepoučenými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami. Zajistěte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Při práci používejte vhodné ochranné brýle pro ochranu před letícími předměty, rukavice pro ochranu před rizikem pohmoždění a vibracemi, vhodnou pracovní protismykovou obuv, vhodnou ochranu sluchu, neboť vystavení hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dále případně vhodnou ochranu dýchacích cest, neboť při práci může dojít ke zvření prachu či jiných nečistot vyfukovaným vzduchem z nářadí, který je zdraví škodlivý. Může-li dojít na pracovním místě ke zvření prachu, ze zdravotních důvodů prach před prací odstraňte. Během práce zamezte přístupu osob bez ochranných pomůcek a zvířat.
- Vyfukovaný vzduch nevdechujte, neboť obsahuje pneumatický olej.
- Vyfukovaný vzduch nesmířujte na sebe ani na okolostojící osoby a zvířata. Vyfukovaný vzduch může zanechat mastné stopy na oblečení. Tlakový vzduch může způsobit poranění.
- Před prací odložte hodinky, šperky, zajistěte volné kusy oděvů, dlouhé vlasy atd., aby nemohlo dojít k jejich zachycení rotujícími částmi.
- Při práci si zajistěte příjemný, ale stabilní postoj, neboť při utahování/povolování vznikají reakční rázy, které mohou vést k nestabilitě obsluhy. Z tohoto důvodu utahovák nepoužívejte na žebříčích, židlích, lešení či na jiném nedostatečně stabilním podkladu např. pokud při přechodu od jednoho místa k dalšímu je nutno použít lešení, schody, žebříky nebo střešní latě apod.
- Pracujte na dobré osvětleném místě.
- Nedotýkejte se rotujících částí, mohlo by dojít k poranění. Udržujte ruce (ruku) v dostatečné vzdálenosti od pracovního místa.
- Před prací zkонтrolujte nástroj (ořech), zda není poškozený.
- Utahovák nepoužívejte v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu.
- Neprenášejte utahovák je-li v chodu.

- Provozní spínač nesmí být z bezpečnostních důvodů zajištěn ve stisknuté poloze.
- Během práce může dojít k zahřátí nástroje a šroubu nebo matky. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
- Při práci kontrolujte hladký chod přístroje: při jakémkoliv nestandardním chodu nebo atypickém či zvýšeném hluku ihned přístroj vypněte a zjistěte příčinu tohoto nestandardního stavu. Pokud se vám závadu nepodaří odstranit, aniž by byl nutný zásah do přístroje, svěřte jej k opravě autorizovanému servisu značky Extol®.
- Nikdy utahovák nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Pro práci používejte pouze nepoškozené a neopotřebované nástroje a nástavce. Sniží se tím vibrace a riziko poranění. Vždy používejte nástroje a nástavce určené pro tento typ nářadí.
- K pohonu utahováku používejte pouze stlačený vzduch, nikdy ne kyslík či jiné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximální pracovní tlak stlačeného vzduchu pro utahovák (6,2 bar).
- Utahovák připojujte ke kompresoru pouze tlakovou vzduchovou hadicí s rychlospojkami.
- Připojujete-li k utahováku vzduchovou hadici, dbejte na to, aby provozní spínač byl v poloze „vypnuto“.
- Tlak vzduchu regulejte pouze přes redukční ventil.
- Tlakovou hadici při odpojování přidržujte, aby nedošlo ke švihnutí.
- Před výměnou nástroje, opravami či údržbou odpojte utahovák od zdroje stlačeného vzduchu.
- Nenechávejte utahovák běžet naprázdno.
- Neprenášejte utahovák v chodu.
- Před odložením utahováku výčkejte, až se unášeč zastaví.
- Zabraňte tomu, aby vzduchová hadice přišla do kontaktu s ostrými hranami nebo vysokými teplotami. Dojde-li k poškození hadice, vyměňte ji.
- Nikdy utahovák netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojujte tahem za hadici.
- Nikdy utahovák neprenášejte držením za vzduchovou hadici.
- Utahovák vždy držte za rukojet, neboť to zaručuje nejbezpečnější způsob držení při práci a také ochranu

před případným úrazem elektrickým proudem, neboť pokud dojde k zasažení elektrického vedení, mohou být kovové části utahováku pod napětím.

- Držení utahováku na rukojeti by nemělo být křečovité, protože při silnějším stisku se více přenáší vibrace na ruku obsluhy.
- Nedržte utahovák mokrou či mastnou rukou, neboť může dojít k vylouznutí utahováku z ruky.
- Utahovák nepoužívejte ve stísněných prostorech, jinak může dojít k pohmoždění ruky v důsledku případného vzniku reakčních momentů.
- Pokud může dojít při práci k zasažení skrytých rozvodních vedení elektřiny, plynu, vody, páry apod., použijte k detekci těchto vedení vhodný detektor kovu a elektřiny. Při zasažení těchto vedení může dojít k úrazu elektrickým proudem, neboť kovové části utahováku budou pod napětím, dále k výbuchu či ke vzniku hmotných škod. Umístění rozvodů porovnejte s výkresovou dokumentací, pokud existuje.
- Vyvarujte se zeslabení konstrukce nebo poškození nářadí např. ražením nebo rytím, úpravami, které nebyly schváleny výrobcem, vedením podél šablon vyrobených z tvrdého materiálu, např. z oceli, pádem na podlahu nebo strkáním po podlaze, použitím jako kladiva či použitím jakéhokoli násilí.
- Při používání utahováku může mít obsluha nepríjemné pocity v rukou, pažích, ramenech či v jiné části těla v důsledku vibrací. Pocítejte-li obsluha při práci obtíže jako např. nepravidelný puls, brnění, zbělení pokožky, necitlivost v určité části těla, pocity pálení a ztuhlosti apod., ukončete práci a potíže konzultujte s lékařem. Působící vibrace mají vliv na nervy a cévy v rukou a pažích. Při práci v chladném prostředí používejte teplé oblečení a udržujte ruce v teple a suchu.
- Hodnoty akustického tlaku a výkonu uvedené v technických údajích jsou vztázené na nářadí a nereprezentují vzniklý hluk v místě použití. Vzniklý hluk v místě použití závisí např. na pracovním prostředí, obrobku, podkladu obrobku, počtu zaražení apod. V závislosti na podmínkách a umístění obrobku provedte opatření ke snížení hluku, např. položením obrobku na podložky snižující hladinu hluku, snížení vibrací obrobku upnutím nebo přikrytím, nastavením nejmenšího požadovaného tlaku pro konkrétní případ práce apod..

X. Servisní opravy

- Pokud je v případě poruchy utahováku nutný zásah do vnitřních částí přístroje, musí být opraven pouze v autorizovaném servisu značky Extol®.
- Poškozené díly musí být nahrazeny pouze originálními díly výrobce.
- Pro uplatnění nároku pro záruční opravu se obrátte na prodejce, u něhož jste výrobek zakoupili a který zajistí opravu v autorizovaném servisu značky Extol®. V případě pozáruční opravy se obraťte přímo na autorizovaný servis značky Extol®. Servisní místa najeznete na webových stránkách v úvodu návodu.

XI. Záruční lhůta a podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY (ZÁRUKA)

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vám zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
- 4) Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabalenou tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nenesе odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nenesе odpovědnost za zasláne příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
- 7) Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
- 8) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
- 9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obrátěte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na nás autorizovaný servis.

Nejbližší servisní místa najeznete na www.extol.cz. V případě dotazů Vám poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

- 10) Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:
 - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Extol.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, tepelných či chemických livil.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prasnému, vlnkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování dokladu o koupi či reklamační zprávy.
- 11) Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 12) Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
- 13) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
- 14) Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající nenesе odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neoborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,
že následně označená zařízení na základě své koncepce a konstrukce,
stejně jako na trhu uvedené provedení, odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.
Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium WI 340; WI 340 B; WI 680; WI 1300 T
Pneumatický příklepový utahovák

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:
EN ISO 11148-6 a EN ISO 12100

které jsou vyjádřením požadavků směrnice 2006/42 EC pro pneumatické utahováky.

Ve Zlíně 5. 8. 2014

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,

dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol zakúpením tohto výrobku.

Výrobok bol podrobnený testom spoločnosti, bezpečnosti a kvality predpismi Európskej únie.

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na naše poradenské centrum pre zákazníkov:

www.extol.sk Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Dátum vydania: 5. 8. 2014

I. Technické údaje

Objednávacie číslo	8865011	8865014	8865013
Typové číslo	WI 340	WI 680	WI 1300 T
Uťahovací krútiaci moment	1. 200 Nm 2. 225 Nm 3. 340 Nm	1. 107 Nm 2. 350 Nm 3. 680 Nm	1. 240 Nm 2. 750 Nm 3. 810 Nm
Uvoľňovací krútiaci moment	1. 200 Nm 2. 340 Nm	680 Nm	1300 Nm
Max. pracovný tlak vzduchu	6,2 bar (0,62 MPa)	6,3 bar (0,63 MPa)	6,2 bar (0,62 MPa)
Max. tlak vzduchu, ktorý nesmie byť prekročený	7,2 bar	7,2 bar	7,2 bar
Max. spotreba vzduchu	113 L/min	142 L/min	227 L/min
Veľkosť unášača nástroja	1/2"	1/2"	1/2"
Max. otáčky bez zaťaženia	7400 min ⁻¹	7500 min ⁻¹	7500 min ⁻¹
Veľkosť vsuvky rýchlospojky	1/4"	1/4"	1/4"
Max. ø skrutky pre uťahovanie/uvoľňovanie	14 mm	18 mm	20 mm
Príklepový mechanizmus uťahováka	Rocking dog	Twin hammer	Twin hammer
Hmotnosť	1,9 kg	2,1 kg	2,0 kg
Hladina akustického tlaku podľa EN ISO 15744	L _{pa} 86 dB(A); K=±3 dB(A)		
Hladina akustického výkonu podľa EN ISO 15744	L _{wa} 97 dB(A); K=±3 dB(A)		
Hladina vibrácií EN 28662-1	a _h = 8,37 m/s ² ; K=±1,5 m/s ²		

Hadica pre prívod vzduchu

Min. vnútorný priemer vzduchovej hadice	6-8 mm	6-8 mm	8 mm
Max. dĺžka vzduchovej hadice	30 m	30 m	30 m

Požadovaná kvalita vzduchu

- a) zbavený vlhkosti (kondenzátu) pomocou filtra (odlučovača kondenzátu)
- b) s prímesou oleja pre pneumatické náradie, ktorý je do vzduchu pridávaný mazadlom (olejničkou)

Tabuľka 1

- Krútiaci moment pneumatického uťahováka bol zistený priamou metódou bez pôsobenia trecej sily na styčnej ploche medzi hlavou skrutky/matkou a kontaktnou plochou materiálu, do ktorého je skrutka zaskrutkovaná. Pri zistení krútiaceho momentu uťahováka metódou s použitím momentového klúča býva zistený krútiaci moment utiahnutej skrutky/matky menší z dôvodu pôsobenia trecej sily na styčných plochách. Tretia sila narastá so zväčšujúcou sa kontaktnou plochou a tiež výrazne závisí od šmykového trenia na kontaktných plochách, ktoré je závislé od typu a klzkosti materiálu.

- Model uťahováka WI 340 je možné kúpiť tiež v súprave WI 340 B (objednávacie číslo 8865004) s nižšie uvedenými priemernimi nástrojov („orechov“) a ďalším vyobrazeným príslušenstvom.



9-10-11-13-14-17-19
22-24-27 mm





125 mm



4 mm



Obr. 1, systém ROCKING DOG



Obr. 2 systém TWIN HAMMER

III. Doporučené príslušenství

VZDUCHOVÁ HADICA

- Na prívod vzduchu pod tlakom vám odporúčame použiť polyuretanovú špirálovú vzduchovú hadicu Extol Premium® s mosadznými rýchlospojkami, ktoré majú parametre a objednávacie čísla v nasledujúcej tabuľke.

Objednávacie číslo hadice			
8865131	6 mm	5 m	1/4"
8865132	6 mm	8 m	1/4"
8865133	6 mm	15 m	1/4"
8865135	8 mm	8 m	1/4"

Tabuľka 2

ZARIADENIE NA ÚPRAVU STLAČENÉHO VZDUCHU

- Bližšie informácie k funkcií a spôsobu zapojenia zariadení určených na úpravu sa nachádzajú v príslušnej kapitole nižšie.

Objednávacie číslo zariadenia	Popis zariadenia (jednotiek na úpravu)
8865101	Filter na odstránenie kondenzátu (vlhkosti z tlakového vzduchu)
8865102	Mazadlo (olejnička) pneumatického oleja
8865103	Regulátor tlaku s manometrom
8865104	Regulátor tlaku s manometrom a filtrom
8865105	Regulátor tlaku s manometrom, filtrom a rozprašovačom pneumatického oleja

Tabuľka 3

OLEJ URČENÝ PRE PNEUMATICKÉ NÁRADIE

- Z prevádzkových dôvodov je nevyhnutné pneumatické náradie pravidelne mazať olejom pre pneumatické náradie, ktorý na trhu uvádzajú niekoľko výrobcov. Olej určený pre pneumatické náradie nepení a nie je agresívny k tesniacim prvkom v prístroji. Používanie utáhováka bez dodatočného mazania olejom pre pneumatické náradie vedie k jeho poškodeniu.


IV. Súčasti a ovládacie prvky

Obr.3; Pozícia-popis


- Unášač nástroja
- Prepínač smeru otáčania
- Štítok s technickými údajmi
- Vsuvka rýchlospojky
- Výstup vzduchu
- Rukoväť
- Prevádzkový spínač

→ Ostatné modely sa líšia vzhľadom, ale ovládacie prvky majú rovnakú funkciu.

- Prepínačom smeru otáčania je možné podľa modelu nastavovať jednotlivé stupne pre utáhovanie alebo povolenie odlišujúce sa krútiacim momentom a rýchlosťou. Krútiace momenty jednotlivých stupňov pre utáhovanie a povolenie sú uvedené v tabuľke s technickými údajmi.
Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazený rozdiel v počte nastavení stupňov pre utáhovanie a povolenie (obr. 4-6).



Obr. 3, popis modelu utáhováka WI 680



Obr. 6, model WI 1300 T

V. Príprava na použitie utáhováka

⚠️ UPOZORNENIE

- Pred použitím utáhováka si pozorne prečítajte celý návod na použitie, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody alebo poškodenie výrobku spôsobené jeho nevhodným použitím, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Návod nechajte priložený u výrobku, aby sa s ním mohla obsluha výrobku zoznamíť. Zabráňte znehodnoteniu tohto návodu.



Obr. 4, model WI 340




Obr. 5, model WI 680

1) Volba vzduchovej hadice na pripojenie ku kompresoru

- Na zistenie najlepšieho výkonu pneumatického utáhováka je nevyhnutné, aby mal kompresor kapacitu pokrytú spotrebou vzduchu utáhováka 113 alebo 227 L/min (podľa modelu) s tlakom 6,2 bar. Kapacita kompresora je daná jeho plniacim výkonom pri danom tlaku. Ak je plniaca kapacita kompresora nižšia, musí byť kompenzovaná dostatočným objemom tlakovej nádoby kompresora. Pre utáhováky WI 340 a WI 680 sa jedná sa o kompresory s príkonom minimálne 1500 W a s objemom tlakovej nádoby aspoň 50 litrov. Pre utáhováky WI 1300 T musí byť použitý kompresor s príkonom minimálne 2200 W a s objemom tlakovej nádoby aspoň 50 litrov. Nedostatočne výkonný kompresor nedokáže zaistíť maximálny výkon pneumatického utáhováka.


2) Volba vzduchovej hadice na pripojenie ku kompresoru

- Na spojenie utáhováka s kompresorom musí byť zvolená vzduchová hadica, ktorá je určená pre stlačený vzduch.
- Na vzduchovej hadici je uvedený údaj s max. hodnotou tlaku vzduchu, ktorý nesmie byť z bezpečnostných dôvodov prekročený. Hodnota tlaku vzduchu určeného pre pohon utáhováka teda nesmie byť vyššia, ako je hodnota tlaku uvedená na hadici.
- Vzduchová hadica musí mať priemer 6 alebo 8 mm (podľa modelu utáhováka, pozri technické údaje), aby umožnila dostatočný priestok vzduchu, ktorý je dôležitý pre výkon utáhováka.
- Hadica musí byť na konci osadená vsuvkou a zásuvkou rýchlospojky, pomocou ktorých môžete hadicu pripojiť k ostatným zariadeniam.



Obr. 7

- Ľízka vzduchovej hadice by nemala prekročiť 30 m z dôvodu poklesu tlaku na výstupe z hadice z dôvodu veľkého stĺpca vzduchu v hadici.



Obr. 8
(pod obrázkami jednotlivých zariadení sú uvedené ich objednávacie čísla)

3) Pripojenie utáhováka ku kompresoru-úprava vzduchu

! VÝSTRAHA

- Pneumatický utáhovák je poháňaný stlačeným vzduchom, ktorý musí byť zbavený vlhkosti-kondenzátu a musí byť s prímesou pneumatického oleja. Na tento účel slúžia prídavné zariadenia vyobrazené a popísané v schéme na obr.8, ktoré musia byť nainštalované pred vstupom vzduchu do utáhováka v uvedenom poradí.
- Stlačený vzduch, ktorý nebude vysušený a nebude s prímesou pneumatického oleja, spôsobí poškodenie vnútorných častí pneumatického utáhováka.

Objednávacie číslo zariadenie (obr.8)	Popis zariadenia (jednotiek na úpravu)
8865101	Filter
8865102	Mazadlo pneumatického oleja
8865103	Regulátor tlaku s manometrom
8865104	Regulátor tlaku s manometrom a filtrom
8865105	Regulátor tlaku s manometrom, filtrom a rozprášovačom pneumatického oleja

Tabuľka 4

! UPOZORNENIE

- Jednotky na úpravu vzduchu nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva, ale je nutné ich dokúpiť.

POPIS FUNKCIE JEDNOTIEK NA ÚPRAVU VZDUCHU

Filter (odlučovač kondenzátu) - odstraňuje zo stlačeného vzduchu vodu (kondenzát), ktorá vznikla v kompresore stlačením vodnej paro vo vzduchu.

Mazadlo oleja (olejnička) - pridáva do prúdu stlačeného vzduchu pneumatický olej, ktorý sa pomocou vzduchu dostáva dovnútra náradia a chráni jeho súčasti, aby sa nezadrelo a rýchlo neopotrebovalo.

Poznámka:

- Jednotka na úpravu 8865105 má v sebe rozprášovač pneumatického oleja, ktorý vytvára olejovú hmlu.

Regulátor tlaku - umožňuje správne nastaviť tlak vzduchu, ktorý je potrebný na optimálne a bezpečné fungovanie utáhováka, pretože by mohlo dôjsť k prekročeniu max. pracovného tlaku vzduchu utáhováka na výstupe kompresora.

MOŽNÉ SPÔSOBY ZAPOJENIA (POZRI SCHÉMU NA OBR. 8)

! UPOZORNENIE

- Poradie zariadení na úpravu zobrazených v schéme na obr.8 musí byť pri zapájaní zachované.
- Pri používaní jednotiek na úpravu vzduchu sa riadte informáciami uvedenými v ich návode na použitie.
- Na zapojenie zariadení na úpravu môžete použiť rýchlospojky Extol®, ktoré sa dajú objednať pod uvedenými objednávacími číslami.

TYPY KONEKTOROV MOSADZNÝCH PONIKLOVANÝCH RÝCHLOSPOJOV EXTOL PREMIUM® SO ZÁVITOM G 1/4".

Obrázok	Typ	Obj. číslo
	Zásuvka s vonkajším závitom	8865111
	Zásuvka s vnútorným závitom	8865114
	Vsuvka s vonkajším závitom	8865121
	Vsuvka s vnútorným závitom	8865124

Tabuľka 5

- Všetky závitové spoje pripájaných súčasti utesníte páskou z teflónu, aby nedochádzalo k úniku vzduchu.

► Okolo závitu tesnivte pásku z teflónu (napr. Extol obj. č. 47532), a potom ju zláhka k závitu pritlačte, pozri obr. 9.



Obr. 9

- Potrebné zmesi suchého vzduchu a pneumatického oleja so správnym tlakom možno dosiahnuť troma rôznymi spôsobmi (v závorke sú uvedené obj. čísla zariadení určených na úpravu):

A) POMOCOU TROCH UPRAVOVACÍCH JEDNOTIEK (1 + 1 + 1)

- Mazadlo oleja (8865102)
- Regulátor tlaku s manometrom (8865103)
- Filter (8865101)


POSTUP:

1. Mazadlo oleja oleje naplníte pneumatickým olejom a naskrutkujte ho do závitu na vstupu vzduchu do útahováka.
2. Do závitu mazadla oleja naskrutkujte regulátor tlaku, na ktorý z druhej strany nainštalujte vsuvku rýchlospojky, ktorú potom zasuniete do zásuvky vzduchovej hadice.
3. Spojenie vsuvky so zásuvkou rýchlospojky prevedieť vzájomným zasunutím do seba.


⚠ UPOZORNENIE

- Vždy používajte rýchlospojky, ktoré sa nezatvárajú, majú voľný príchod na to, aby pri rozpojení vzduchového systému došlo k vypusteniu vzduchu a k uvoľneniu tlaku v systéme.
- Vždy skontrolujte, či nie sú rýchlospojky poškodené a či sa neupchali nečistotou. Vsutka rýchlospojky musí byť zastrčená do zásuvky tak, aby zavckala. Ak v priebehu plnenia tlakom vzduchového systému rýchlospojka netesní, systém nižšie popísaným postupom zväte tlaku a vymenite ju.
- Rýchlospojky chráňte pred poškodením a znečistením.

- Na ich rozpojenie stačte konektor zásuvky rýchlospojky (obr.10).



Spojenie



Rozpojenie





Obr. 10 - Schéma zapojenia

⚠ UPOZORNENIE

- Mazadlo oleja je nutné nainštalovať priamo na vstup vzduchu do náradia, aby sa pneumatický olej dostal do náradia a nezostával v hadici.
- Regulátor tlaku je tiež nutné nainštalovať v blízkosti vstupu vzduchu do náradia, aby nedochádzalo k poklesu tlaku z dôvodu väčšieho stĺpca vzduchu v hadici.
- Na výstup vzduchu z kompresora, alebo pred regulátorom tlaku nainštalujte filter na odstránenie kondenzátu.
- Vzduchový filter osadte koncovkami rýchlospojok podľa toho, či bude filter nainštalovaný za regulátorom tlaku, alebo na výstupe vzduchu z kompresora (závity utesnite páskou z teflónu).

Osadenie filtra konektormi rýchlospojok na pripojenie k výstupu vzduchu z kompresora a pripojenie ku vzduchovej hadici (obr.11).



Obr. 11 - Pripojenie filtra (odlučovača)

B) POMOCOU DVOCH UPRAVOVACÍCH JEDNOTIEK (1 + 2 V JEDNOM)

- Mazadlo oleja (8865102)
- Regulátor tlaku s manometrom a filtrom (8865104)

POSTUP

1. Mazadlo oleja nainštalujte na vstup vzduchu do útahováka.
2. Regulátor tlaku s manometrom a filtrom spojte s mazadlom oleja na útahováku krátkou vzduchovou hadicou (neinštalujte ho priamo na rukoväť útahováka - zariadenie je možné zavesiť).



Obr. 12 - Popis regulátora tlaku s manometrom a filtrom Extol® 8865104

3. Jednotku na úpravu pripojte vzduchovou hadicou ku kompresoru.

⚠ UPOZORNENIE

- Výstup vzduchu z kompresora pripojte k správnemu otvoru na upravovacom zariadení, pozri obr. 12.

C) POMOCOU JEDNEJ UPRAVOVACEJ JEDNOTKY (3 V JEDNOM)


- Regulátor tlaku s manometrom, filtrom a rozprašovačom pneumatického oleja (8865105).

POSTUP:

1. Nádobu upravovacej jednotky, ktorá je určená na pneumatický olej naplníte pneumatickým olejom.
2. Na vstup upravovacej jednotky pripojte pomocou vzduchovej hadice vzduch z kompresora. Na výstup vzduchu z upravovacej jednotky pripojte vzduchovú hadicu a napojte ju na vstup vzduchu do útahováka pozri obr. 13.

➔ Táto upravovacia jednotka je určená na zavesenie a nie je určená na priame napojenie na pneumatický útahovák, ale na pripojenie prostredníctvom vzduchovej hadice.

➔ Zaistite, aby vzduchová hadica medzi touto jednotkou na úpravu a útahovákom nebola dlhá, inak bude dochádzať k hromadeniu pneumatického oleja v hadici a nedostane sa do útahováka.



Obr.13, popis upravovacej jednotky Extol® 8865105

⚠ UPOZORNENIE

- Pravidelne kontrolujte, či je v mazadle oleja pneumatický olej, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu náradia z dôvodu nedostatočného mazania.

Poznámka:

- Niektoré kompresory majú na výstupe tlakového vzduchu už zabudovaný filter na odstránenie kondenzátu zo vzduchu, v tom prípade nebude potrebné inštalovať ďalší filter.

Ak pripájate utáhovák k centrálnemu rozvodu vzduchu, zaistite nasledujúce opatrenia:

- Utáhovák môže byť pripojený len k takému zdroju vzduchu, u ktorého nemôže dôjsť k prekročeniu max. pracovného tlaku vzduchu viac ako o 10%; pokial' je riziko vyššieho tlaku, musí byť do vedenia zabudovaný redukčný ventil so vstavaným obmedzovačom tlaku.
- Dbajte na to, aby rozvody vzduchu mali spád (najvyšší bod by mal byť smerom ku kompresoru). V najnižších bodech by mal byť nainštalovaný ľahko prístupný filter na zachytávanie kondenzátu.
- Odbočky z rozvodového systému vzduchu by mali byť pripojené na rozvod zhora.
- Odbočky pre utáhovák musia byť nainštalované bezprostredne u miesta na pripojenie zariadenia na úpravu vzduchu (filter (odlučovač vody) a mazadlo oleja).

4) Zapínanie kompresoru a nastavenie tlaku

- Po pripojení všetkých jednotiek na úpravu vzduchu zapnite kompresor a na regulátore tlaku na výstupe vzduchu z kompresora a na regulátore tlaku jednotiek na úpravu nastavte tlak max. do 6,2 bar a tlakovú nádobu kompresora nechajte naplniť tlakom na tento tlak.

⚠ UPOZORNENIE

- Z bezpečnostných dôvodov by používanie utáhováka malo byť prevádzané pri čo najnižšom pracovnom tlaku vzduchu-záleží to od veľkosti pritáhovaného/povoľovaného spoja. Začíname pracovať od najnižšieho pracovného tlaku a ak bude nedostatočný, zvýšte ho na dostatočnú hodnotu. Minimalizáciou

potrebného tlaku na prácu sa zniží hladina hluku, opotrebenie náradia a spotreba energie.

- Nikdy neprekračujte max. pracovný tlak vzduchu 6,2 bar.
- Overte vzduchotesnosť všetkých spojov. V prípade netesnosti kompresor vypnite, vzduchový systém zbaťte tlak (pozri kapitolu Odstavenie z prevádzky a zaistite vzduchotesnosť spoja).
- Ak používate jednotku na úpravu 8865105-regulátor tlaku s manometrom, filtrom a rozprášovačom pneumatického oleja, je po zapnutí kompresora nutné nastaviť a vyladiť intenzitu rozprášovania pneumatického oleja na regulátore.

VI. Používanie utáhováka

NASTAVENIE SMERU OTÁČANIA/REGULÁCIA OTÁČOK A KRÚTIACEHO MOMENTU

- Otáčanie unášača nástroja dolava nastavíte prepnutím prepínača smeru otáčania (obr.3, pozícia 2) dolava. Otáčanie unášača doprava nastavíte prepnutím prepínača doprava.

➔ Prepínačom nastavte rýchlosťný výkonnostný stupeň otáčania.

Všetky tri modely utáhovákov majú tri rýchlosné výkonnostné stupne na utáhovanie a dva stupne (u modelu WI 340) alebo jeden stupeň (u modelu WI 1300 T) na povolenie, pozri obrázky 4 až 6.


➔ K aktivácii príklepu dôjde automaticky pri zaťažení.

⚠ UPOZORNENIE

- Zmenu nastavenia smeru otáčania a rýchlosného stupňa neprevádzajte za chodu utáhováka. Pred zmenou nastavenia vždy uvoľnite prevádzkový spínač.

NASADENIE NÁSTROJA

- Na unášač nástroja nasadte nástroj („orech“) požadovanej veľkosti a nástroj nasadte na skrutku alebo matku.



Obr. 14

⚠ UPOZORNENIE

- Nástroj („orech“) nasadzujte na skrutku alebo matku len v tom prípade, ak sa neotáča. Inak hrozí sklznutie „orechu“ (nástroja) a nebezpečenstvo úrazu.

UVEDENIE DO CHODU/ZASTAVENIE

- Utáhovák uvedte do chodu stlačením prevádzkového spínača (obr.3, pozícia 7).
- Skôr než začnete pracovať, zaistite polotovar (ak nie je dosťatočne stabilná vlastnou váhou) pomocou vhodného upínacieho zariadenia. Nikdy polotovarov nezaistujte zovretím medzi kolenami alebo nohami.
- Skôr než začnete pracovať vyskúšajte bezchybnú funkčnosť utáhováka na skúšobnom utiahnutí/povolení jedného alebo dvoch skrutkovacích spojov. Ak sa objaví akákoľvek porucha, prístroj nepoužívajte a nechajte ho opraviť v autorizovanom servise značky Extol® (pozri kapitolu Servisné opravy).
- Utáhovák zastavíte uvoľnením toho istého spínača.

VII. Odstavenie z prevádzky

⚠ UPOZORNENIE

- Pred každou údržbou a čistením odpojte utáhovák od prívodu vzduchu tak, že vypnete kompresor, odpojte prívod vzduchu (vzduchové hadice) vypustíte vzduch.

Pred dlhšou pracovnou prestávkou alebo skončením práce prevedťe nasledujúce úkony:

1. Vypnite kompresor, regulátor tlaku kompreseora nastavte na minimum a vypúšťacím ventilom zo vzduchového kanálika a rozvodného systému vzduchu (vzduchovej hadice) vypustíte vzduch.
2. Vzduchovú sústavu pre prívod vzduchu demontujte.
3. Z nádobky filtra (odlučovača kondenzátu zo vzduchu) a tlakovej nádoby kompresora vypust'te kondenzát (pri ukončení práce).

VIII. Odkazy na štítok s technickými údajmi



	Pred použitím výrobku si prečítajte návod na použitie.
	Pri práci používajte ochranu zraku a sluchu.
	Vyhovuje požiadavkám EU.
Sériové číslo	Sériové číslo vyjadruje rok, mesiac a číslo výrobnej súrrie produktu.

Tabuľka 6

IX. Bezpečnostné pokyny k práci s uťahovákom

- Uťahovák nepoužívajte, ak ste unavený, pod vplyvom alkoholu, alebo iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Nedovoľte používať náradie deťom, nepoučeným alebo duševne a fyzicky nespôsobilým osobám. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare na ochranu pred letiacimi predmetmi, rukavice na ochranu pred rizikom vzniku pomliaždení a vibráciami, vhodnú pracovnú neškodzavú obuv, vhodnú ochranu sluchu, pretože vystavovanie sa hluku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Ďalej v prípadnú vhodnú ochranu dýchacích ciest, pretože pri práci môže vŕtiť prach alebo iné nečistoty vyfukovaným vzduchom z náradia, ktorý je zdraviu škodlivý. Ak by mohol na pracovisku vŕtiť prach, zo zdravotných dôvodov prach pred prácou odstráňte. V priebehu práce zabráňte vstupu osobám bez ochranných pomôcok a zvieratám.
- Vyfukovaný vzduch nedýchajte, pretože obsahuje pneumatický olej.
- Vyfukovaný vzduch nesmerujte na seba ani na osoby a zvieratá, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Vyfukovaný vzduch môže zanechať mastné stopy na oblečení. Tlakový vzduch môže spôsobiť poranenie.
- Pred prácou odložte hodinky, šperky, zaistite voľné kusy odevov, dlhé vlasy atď., aby nemohlo dôjsť k ich záchyteniu rotujúcimi časťami.
- Pri práci udržujte príjemný ale stabilný postoj, pretože pri uťahovaní/povoľovaní vznikajú reakčné rázy, ktoré môžu viest k nestabilite obsluhy. Z tohto dôvodu uťahovák nepoužívajte na rebríkoch, stoličkách, lešení alebo na inom nebezpečne stabilnom podklade napr. ak pri prechode z jedného miesta na druhé je treba použiť lešenie, schody, rebríky alebo strešné dosky atď.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Nedotýkajte sa rotujúcich častí, mohlo by dôjsť k poranieniu. Udržujte ruky (rukú) v dostatočnej vzdialnosti od pracovného miesta.
- Pred prácou skontrolujte nástroj (orech), či nie je poškodený.
- Uťahovák nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu.

- Neprenášajte uťahovák, ak je zapnutý.
- Prevádzkový spínač nesmie byť z bezpečnostných dôvodov zaistený v stlačenej polohe.
- V priebehu práce môže dôjsť k zahriatiu nástroja a skrutky alebo matice. Budte veľmi opatrný, aby nedošlo ku vzniku popálenín.
- Pri práci kontrolujte hladký chod prístroja, pri každom neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď prístroj vypnite a zistite príčinu tohto neštandardného stavu. Ak sa Vám porucha nepodarí odstrániť bez toho, aby bol nutný zásah do prístroja, zverte jeho opravu autorizovanému servisu značky Extol®.
- Nikdy uťahovák nepoužívajte na iné účely, než na tie ktorým je určený.
- Na prácu používajte iba nepoškodené a neopotrebované nástroje a nadstavce. Znížia sa tak vibrácie a riziko poranenia. Vždy používajte nástroje a nadstavce určené pre tento typ náradia.
- Na pohon uťahováka používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík alebo iné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu pre uťahovák (6,2 bar).
- Uťahovák pripájajte ku kompresoru iba tlakovou vzduchovou hadicou s rýchlospojkami.
- Ak k uťahováku pripájate vzduchovú hadicu, dbajte na to, aby prevádzkový spínač bol v polohe „vypnuté“.
- Tlak vzduchu regulujte iba cez redukčný ventil.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržujte, aby nemohla švihnuť.
- Pred výmenou nástroja, opravami alebo údržbou odpojte uťahovák od zdroja stlačeného vzduchu.
- Nenechávajte uťahovák bežať naprázdno.
- Neprenášajte uťahovák v chode.
- Pred odložením uťahováka počkajte, kým sa unášač nezastaví.
- Zabránte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hránami alebo vysokými teplotami. Ak dôjde k poškodeniu hadice, vymenite ju.
- Nikdy uťahovák netáhnajte za vzduchovú hadicu a spoje neropájajte ľahom za hadicu.
- Nikdy uťahovák neprenášajte držaním za vzduchovú hadicu.
- Uťahovák vždy držte za rukoväť, pretože zaručuje najbezpečnejší spôsob držania pri práci a tiež ochranu

pred prípadným úrazom elektrickým prúdom, pretože ak dôjde k zasiahnutiu elektrického vedenia, môžu byť kovové časti uťahováka pod napäťom.

- Držanie uťahováka za rukoväť by nemalo byť kŕčovité, pretože pri silnejšom stlačení sa na ruku obsluhy viac prenášajú vibrácie.
- Nedržte uťahovák mokrou alebo mastnou rukou, pretože by mohlo dôjsť k skľznutiu uťahováka z ruky.
- Uťahovák nepoužívajte v stiesnených priestoroch, pretože by mohlo dôjsť k pomliaždeniu ruky z dôvodu prípadného vzniku reakčných momentov.
- Ak by pri práci mohlo dôjsť k zasiahnutiu skrytých rozvodov vedení elektrického prúdu, plynu, vody, parv atď., použite na vyhľadanie vhodný detektor kovu a elektrického prúdu. Pri zasiahnutí týchto vedení môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, pretože kovové časti uťahováka budú pod napäťom, ďalej k výbuchu alebo k vzniku hmotných škôd. Umiestnenie rozvodov porovnajte s výkresovou dokumentáciou, ak existuje.
- Vyvarujte sa zoslabeniu konštrukcie alebo poškodeniu náradia napr. razením alebo rytím, úpravami, ktoré neboli schválené výrobcom, vedením pozdĺž šablón vyrobených z tvrdého materiálu, napr. z ocele, pádom na podlahu alebo strkaním po podlahe, použitím ako kladiva alebo použitím akéhokoľvek násilia.
- Pri používaní uťahováka môže mať obsluha nepríjemné pocity v rukách, pažiach, ramenách alebo v inej časti tela z dôvodu vibrácií. Ak obsluha počas práce cíti obtiažené napr. nepravidelný pulz, brnenie, zbelie pokožka, necitlivosť v určitej časti tela, pocity pálenia a stuhnutie atď., ukončte prácu a obtiaženie konzultujte s lekárom. Pôsobiače vibrácie majú vplyv na nervy a cievky v rukách a pažiach. Pri práci v chladnom prostredí používajte teplé oblečenie a udržujte ruky v teple a suchu.
- Hodnoty akustického tlaku a výkonu uvedené v technických údajoch sa vzťahujú na náradie a nereprezentujú vzniknutý hluk na mieste použitia. Vzniknutý hluk na mieste použitia závisí napr. od pracovného prostredia, polotovaru, podkladu polotovaru, počtu zarazení atď. V závislosti od podmienok a umiestnenia polotovaru vykonajte opatrenia na zníženie hluku, napr. položením polotovaru na podložku, ktorá znížuje hladinu hluku, zníženie vibrácií polotovaru uchytením alebo zakrytím, nastavením najmenšieho požadovaného tlaku pre konkrétny prípad práce atď.

X. Servisné opravy

- Ak je prípade poruchy uťahováka nutný zásah do vnútorných častí prístroja, môže byť opravený len v autorizovanom servise značky Extol®.
- Poškodené diely musia byť nahradené iba za originálne diely od výrobcu.
- So záručnou opravou sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili a ten zaistí opravu v autorizovanom servise značky Extol®. V prípade opravy po uplynutí záručnej doby sa obráťte priamo na autorizovaný servis značky Extol®. Servisné miesta nájdete na webových stránkach uvedených v úvode návodu.

XI. Záručná doba a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od dňa predaja. Pri splnení záručných podmínok (uviedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miestna sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špin a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
- Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
- Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
- Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technologiou spracovania.
- Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Fax: +421 2 212 920 91 Tel.: +421 2 212 920 70 E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,

že ďalej označené zariadenia na základe svojej konceptie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenia, vyhovujú príslušným požiadavkám Európskej únie. V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Premium WI 340; WI 340 B; WI 680; WI 1300 T
Pneumatický príklepový utáhovák

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN ISO 11148-6 a EN ISO 12100

ktoré sú vyjadrením požiadaviek smernice 2006/42 EC pre pneumatické utáhováky.

V Zlíne 5. 8. 2014

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

- Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
- Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nárok na záruku zaniká, ak:
 - výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - bol vykonaný akékoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - výrobok havaroval alebo bol poškodený výšou mocou.
 - škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia.
 - bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
- Záruka sa nevztahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je prirodzené v dôsledku jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní apod.
- Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

Bevezetés

Tiszttelt Vásárló!

Köszönjük Önnel, hogy megvásárolta az Extol márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdezéivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 760 01 Zlin Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

Kiadás időpontja: 5. 8. 2014

I. Műszaki adatok

Rendelési szám	8865011	8865014	8865013
Típus	WI 340	WI 680	WI 1300 T
Meghúzási nyomaték	1. 200 Nm 2. 225 Nm 3. 340 Nm	1. 107 Nm 2. 350 Nm 3. 680 Nm	1. 240 Nm 2. 750 Nm 3. 810 Nm
Meglazítási nyomaték	1. 200 Nm 2. 340 Nm	680 Nm	1300 Nm
Maximális üzemi légnyomás	6,2 bar (0,62 MPa)	6,3 bar (0,63 MPa)	6,2 bar (0,62 MPa)
Max. levegőnyomás (nem lehet túllépni)	7,2 bar	7,2 bar	7,2 bar
Max. levegőfogyasztás	113 l/perc	142 l/perc	227 l/perc
Szerszámmenesztő mérete	1/2"	1/2"	1/2"
Üresjárati fordulatszám	7400 1/perc	7500 1/perc	7500 1/perc
Gyorscsatlakozó mérete	1/4"	1/4"	1/4"
Max. csavar ø (meghúzás/lazítás)	14 mm	18 mm	20 mm
Ütőmechanizmus	Rocking dog	Twin hammer	Twin hammer
Tömeg	1,9 kg	2,1 kg	2,0 kg
Akusztikus nyomás szintje (az EN ISO 15744 szerint)	L _{pa} 86 dB(A); K=±3 dB(A)		
Akusztikus teljesítmény szintje (az EN ISO 15744 szerint)	L _{wa} 97 dB(A); K=±3 dB(A)		
Rezgésérték (az EN 28662-1 szerint)	a _h = 8,37 m/s ² ; K=±1,5 m/s ²		

Levegő tömlő

Levegőtömlő minimális belső átmérője	6-8 mm	6-8 mm	8 mm
Levegőtömlő max. hossza	30 m	30 m	30 m

Sűrített levegő minősége

a) páramentes (kondenzátum mentes), szűrt levegő (kondenzátum leválasztóból érkező),
b) pneumatikus szerszámolaj tartalmú (olajozóból adagolt olaj),

1. táblázat

- A pneumatikus ütvecsavarozó forgatónyomatékát közvetlen módszerrel határoztuk meg (a csavar vagyanya felfekvő felületének a súrlódását nem vettük figyelembe).

A forgatónyomaték nyomatékmérővel történő mérése során a mért szerszám-forgatónyomaték általában kisebb, mert a csavar vagyanya felfekvő felületeire a súrlódás okozta erő is hat. A súrlódás okozta erő a felület minőségtől és az érintkező alkatrészek közötti súrlódási tényezőtől függ.

- A WI 340 típusú ütvecsavarozót WI 340 B jelölésű készletben (rend. szám 8865004) is meg lehet vásárolni. A készlet az alábbi ábrán látható tartalommal rendelkezik (dugókulcsok és egyéb tartozékok).**



9-10-11-13-14-17-19
22-24-27 mm

125 mm

4 mm

II. Jellemzők

A pneumatikus ütvecsavarozók segítségével például járműveken, építőipari szerkezeteken stb. lehet csavarokat és anyákat meghúzni vagy meglazítani. A forgatónyomatékok ütőmechanizmus egészít ki: **ROCKING DOG** a **WI 340** típusnál (lásd az 1. ábrát) és **TWIN HAMMER** a **WI 680** és a **WI 1300 T** típusnál (lásd a 2. ábrát).


- A ROCKING DOG** ütőmechanizmust elsősorban kisebb forgatónyomatékú gépeknél alkalmazzák, az ilyen mechanizmussal szerelt gépek ezermesternek szánt ütvecsavarozók.

A TWIN HAMMER rendszer két kalapácsból áll, amely a forgatónyomatékok ütéssel egészít ki az orsó minden oldalán. Az így a létrehozott forgatónyomaték egyenletesebb, és kíméli a csavarkötést is. Ezt a rendszert a nagyobb forgatónyomatékok leadó gépeknél használják, és ezek az ütvecsavarozók elsősorban professzionális használatra készülnek.


► **A meghúzási nyomaték beállítható a csavar vagyanya méretéhez (védi a csavarkötést a szakadástól).**

► **A kompozit anyagból készült ház miatt az ütvecsavarozó könnyebb, kényelmesen fogható és a munka kevésbé fárasztó.**

► **Gumival bevont fogantyú: kényelmes fogást biztosít és csökkenti a kéz rezgésterhelését.**



1. ábra - ROCKING DOG rendszer



2. ábra - TWIN HAMMER rendszer

III. Ajánlott tartozékok

III. AJÁNLOTT TARTOZÉKOK

- A készülék sűrített levegővel való ellátásához javasoljuk Extol Premium® poliuretán spiráltömlő használatát, ságaréz gyorscsatlakozóval. A csatlakozó tömlő és alkatrészeinek a rendelési számát a következő táblázat tartalmazza.

Tömlő megrendelési szám			
8865131	6 mm	5 m	1/4"
8865132	6 mm	8 m	1/4"
8865133	6 mm	15 m	1/4"
8865135	8 mm	8 m	1/4"

2. táblázat

SÜRÍTETT LEVEGŐ BEMENET ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- Bližší informace k funkci a způsobu zapojení úpravných zařízení jsou v příslušné kapitole níže.

A berendezés megrendelési száma	A berendezés (egység) leírása
8865101	Kondenzátum (sűrített levegő nedvességtartalom) szűrő
8865102	Pneumatikus szerszámkhoz szánt olaj permetező (olajozó)
8865103	Nyomásszabályozó manometérrrel
8865104	Nyomásszabályozó manometérrrel és szűrővel
8865105	Nyomásszabályozó manometérrrel, szűrővel és pneumatikus szerszámkhoz szánt olaj permetezővel

3. táblázat

PNEUMATIKUS SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ KENŐOLAJ

- A pneumatikus szerszámkat a megfelelő működés érdekében olajozni szükséges. Pneumatikus szerszámolajat több gyártó is forgalmaz. A pneumatikus szerszámkhoz használhatos olajok nem képezhetnek habot és nem lehetnek agresszívek a tömítő elemek anyagával szemben. Ha az ütvecsavarozót olajozás nélkül használja, akkor a készülék egy idő után maradandó sérüléseket szenvedhet.

IV. A készülék részei és működtető elemei


3. ábra. Tételszámok és megnevezések

- Szerszammenesztő
- Forgásirányváltó kapcsoló
- Termék címke a műszaki adatokkal
- Gyorscsatlakozó dugó
- Fúvó nyílás
- Fogantyú
- Működtető kapcsoló

- Az egyéb típusok kivitele ettől eltérő, de a működtető elemek funkciói azonosak.
- A forgásirányváltóval (típusuktól függően) lehet az egyes meghúzási vagy lazítási fokozatokat beállítani (az egyes fokozatok fordulatszáma és az előállított forgatónyomatéka eltérő). Az egyes fokozatokhoz tartozó meghúzási és lazítási forgatónyomatékokat a műszaki adatok tartalmazzák.
- A következő ábrákon láthatók az egyes típusok forgásirányváltó kapcsolója, amellyel a meghúzási és meglazítási fokozatokat lehet beállítani (4.- 6. ábra).



3. ábra - A WI 680 típusú ütvecsavarozó részei



6. ábra - WI 1300 T típus



4- ábra - WI 340 típus



5. ábra - WI 680 típus

V. Az ütvecsavarozó előkészítése a használathoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A készszerszám használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a termék rendeltetésétől vagy a használati útmutatóltól eltérő használata miatt bekövetkező károkért. A használati útmutató tárójára a termék közéleben, hogy a felhasználó azt bármikor el tudja olvasni. A használati útmutatót védeje meg a sérülésekkel.


1) Megfelelő teljesítményű kompresszor kiválasztása

- A pneumatikus ütvecsavarozó megfelelő teljesítményének a biztosításához olyan kompresszort használjon, amely folyamatosan képes legalább 6,2 bar nyomáson, típustól függően 113 vagy 227 l/perc levegőt biztosítani a szerszám működéséhez. A kompresszor kihasználható kapacitását adott nyomáson a szállított levegő mennyisége határozza meg. Amennyiben a kompresszor nem tudja az adott mennyiségű levegőt előállítani, akkor a készszerszám és a kompresszor közé légtartályt kell beépíteni. A WI 340 és a WI 680 típusú ütvecsavarozó megfelelő levegő ellátásának a biztosításához egy legalább 1500 W-os kompresszort és egy legalább 50 literes légtartály kell alkalmazni. A WI 1300 T típusú ütvecsavarozó megfelelő levegő ellátásának a biztosításához egy legalább 2200 W-os kompresszort és egy legalább 50 literes légtartály kell alkalmazni.

tály kell alkalmazni. Az ennél kisebb teljesítményű kompresszor nem képes biztosítani a kéziszerszám maximális teljesítményének a kihasználását.

2) Megfelelő levegőtömlő kiválasztása

- A kompresszort (légtartályt) és a kéziszerszámot olyan tömlővel kell összekötői, amely alkalmas sűrített levegő továbbítására.
- A tömlőn feltüntetett maximális légyománynál nagyobb nyomást a tömlőbe engedni tilos (biztonsági okok miatt: a tömlő szétrebhanhat). A tömlőt (az ütvecsavarozó hajtásához) kizárolag csak akkor nyomással szabad meghereltetni, ami a tömlő műszaki adatai között szerepel.
- Az ütvecsavarozó működtetéséhez szükséges levegőmennyiség szállításához a tömlőnek legalább 6 vagy 8 mm-es belső átmérővel kell rendelkeznie (tipustól függően, lásd a műszaki adatoknál).
- A tömlő egyik végére gyorscsatlakozót, a másik végére csatlakozó dugót kell felszerelni, hogy gyorsan és biztonságosan lehessen a készülékhez és a kompresszorhoz csatlakoztatni.




7. ábra

- A tömlő teljes hosszúsága ne haladj meg a 30 m-t, mert a túl hosszú tömlőben nagy lehet a nyomásvesztés.

3) Az ütvecsavarozó csatlakoztatása a kompresszorhoz - levegő előkészítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A pneumatikus ütvecsavarozó működtetéséről sűrített levegő gondoskodik. A sűrített levegő nem tartalmazhat nedvességet, és a levegőbe pneumatikus szerszámok kenéséhez használatos olajat kell permetezni. A levegő előkészítésének a módjait a 8. ábra mutatja. A levegő előkészítő egységeket a kéziszerszám és a kompresszor közé kell beépíteni.
- A nedvességet tartalmazó és olajmentes sűrített levegő a készülék belső részeinek a meghibásodását okozza.



8. ábra

a levegő előkészítő egységek rendelési száma az egység alatt található.

Rendelési szám 8. ábrán látható egység	A levegő előkészítő egység neve és leírása
8865101	Szűrő
8865102	Olajozó (pneumatikus olaj adagolása)
8865103	Nyomásszabályzó manométerrel
8865104	Nyomásszabályzó manométerrel és szűrővel
8865105	Nyomásszabályzó manomé- rrel, szűrővel és olajozóval

4. táblázat

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A levegő előkészítő egységek nem tartozéka a kéziszerszámnak, ezeket külön kell megrendelni.

A LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉGEK FUNKCIÓI

Szűrő (kondenzátum leválasztó) - eltávolítja a kompresszorban előállított sűrített levegőből a nedvességet (kondenzátumot), a levegőszűrő szerepét látja el.

Olajozó (olaj adagoló) - adagolja a pneumatikus olajat, amely permet formájában a kéziszerszámba jut és gondoskodik a kéziszerszám belső alkatrészeinek a kenéséről.

Megjegyzés

- A 8865105 rendelési számú levegő előkészítő egység tartalmazza az olajozót is, amely létrehozza a sűrített levegőben az olajkötöt.

Nyomásszabályzó - lehetővé teszi a sűrített levegő helyes nyomásának a beállítását, biztosítja a kéziszerszám optimális és biztonságos működtetését. Nyomásszabályzó alkalmazása nélkül (az ütvecsavarozót közvetlenül a kompresszorra csatlakoztatva) az ütvecsavarozóba a megengedettnél nagyobb nyomás juthat.

BEKÖTÉSI LEHETŐSÉGEK (LÁSD A 8. ÁBRÁT)

⚠ FIGYELMEZTETÉS!


- A levegő előkészítő berendezéseket a 8. ábrán látható sorrendben kell bekötni.
- Levegő előkészítő egység alkalmazása során tartsa be az egyes készülékek használati útmutatóiban leírtakat.
- A levegő előkészítő berendezések bekötéséhez az alábbi Extol gyorscsatlakozó elemeket rendelheti meg (a megadott rendelési számokon).

EXTOL PREMIUM® TÍPUSÚ NIKKELEZETT SÁRGARÉZ GYORSCSATLAKOZÓ ALKATRÉSEK G 1/4"-OS MENETTEL.

Kép	Típus	Megr. szám
	Külsőmenetes gyorscsatlakozó fej	8865111
	Belsőmenetes gyorscsatlakozó fej	8865114
	Külsőmenetes csatlakozóvég	8865121
	Belsőmenetes csatlakozóvég	8865124

5. táblázat

- A menetekre tekerjen teflon tömítő szalagot (a levegő szívárgás megelőzése érdekében).**
- A teflon tömítő szalagot (pl. az Extoltól, rend. szám: 47532) a 9. ábrán látható módon tekerje a menetre, majd finomam nyomja a menetbe.



9. ábra

• A kéziszerszám működtetéséhez szükséges száraz sűrített levegőt és az olajozáshoz szükséges olajköt adagolását háromfélű módon lehet biztosítani (a zárójelben található szám az adott berendezés rendelési száma).

A) HÁROM LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉG HASZNÁLATÁVAL (1 + 1+ 1)


- Olajozó (8865102)
- Nyomásszabályzó manométerrel (8865103)
- Szűrő (8865101)

ELJÁRÁS


1. Az olajozóba töltön megfelelő kenőolajat és csavarozza az ütvecsavarozó bemeneti menetéhez.
2. Az olajozó bemenetéhez csavarozza hozzá a nyomásszabályzót, majd a nyomásszabályzónak a bemenetéhez csavarozzon hozzá egy csatlakozóvęget.
- A csatlakozóvęgre húzza rá a tömlőn található gyorscsatlakozót.

FIGYELMEZTETÉS!

- Kizárálag csak olyan gyorscsatlakozós tömlőt használjon, amelyben a bontás után nem marad vissza nyomás.
- A tömlőket és a gyorscsatlakozókat a használatba vétel előtt ellenőrizze le, azokon sérvél vagy tömítéltenség nem lehet.
- A gyorscsatlakozót ütközésig (kattanásig) tolja az ellendarabra. Amennyiben a nyomással való feltöltés során azt észleli, hogy a gyorscsatlakozó nem tömít, akkor a rendszerből az alábbiak szerint engedje ki a nyomást, majd a gyorscsatlakozót cserélje ki.
- A gyorscsatlakozókat óvja a sérülésektről és a szennyeződésektről.
- A csatlakozás bontásához a gyorscsatlakozó peremét húzza hátra (10. ábra).



Bontás



Szétkapcsolás



10. ábra - Csatlakoztatási vázlat



FIGYELMEZTETÉS!

- Az olajozót követenül a kéziszerszám bemenetére kell felerősíteni, így az olaj nem csapódik le a tömlő falán és jobban biztosítja a szerszám kenését.
- A nyomásszabályzót szintén a kéziszerszámhoz közel kell elhelyezni, hogy ne legyen túlságosan nagy a nyomásveszteség a nyomásszabályzó és a kéziszerszám között.

3. A kompresszor kimenetére, vagy a nyomásszabályzó bemenetére szerelje fel a szűrőt, amely a levegőből kiszűri a nedvességet.

- ⇒ A szűrő felszerelési helyétől függően a szűrő be- és kimenetére szereljen olyan ellendarabot, amellyel a szereles helyén a szűrőt a rendszerbe lehet építeni (a menetet tömítse teflon szalaggal).

Az alábbi példában a szűrő be- és kimenetére csatlakozvęg van felszerelve, amellyel a szűrőt a kompresszor és a tömlő gyorscsatlakozójához lehet csatlakoztatni (11. ábra).




11. ábra - Szűrő (leválasztó) csatlakoztatása.

B) KÉT LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉG HASZNÁLATÁVAL (1 + 2 AZ EGYBEN)

- Olajozó (8865102)
- Nyomásszabályzó manométerrel és szűrővel (8865104)

ELJÁRÁS

1. Az olajozót csavarozza az ütvecsavarozó bemeneti menetéhez.
2. A nyomásszabályzót (manométerrel és szűrővel együtt) egy rövid tömlővel csatlakoztassa az olajozóhoz (a nyomásszabályzót ne szerelje közvetlenül a kéziszerszámra - ez a berendezés felakasztható).



12. ábra - Nyomásszabályzó manométerrel és szűrővel (Extol® 8865104)

3. A levegő előkészítő egységet tömlővel csatlakoztassa a kompresszorhoz.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ügyeljen arra, hogy a kompresszortól érkező sűrített levegőt szállító tömlőt az egység bemenetére csatlakoztassa (lásd a 12. ábrát).

C) EGY LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐ EGYSÉG HASZNÁLATÁVAL (3 az egyben)


- Nyomásszabályzó manométerrel, szűrővel és olajozóval (8865105).

ELJÁRÁS:

1. Az olajozó tartályába töltön megfelelő kenőolajat (pneumatikus szerszámokhoz használatos olajat).
2. A levegő előkészítő egység bemenetéhez csatlakoztassa a kompresszorhoz csatlakoztatott tömlő másik végét. A levegő előkészítő egység kimenetéhez csatlakoztassa az ütvecsavarozót sűrített levegővel ellátott tömlő egyik végét (lásd a 13. ábrát).

⇒ Ezt a levegő előkészítő egységet fel kell akasztani.
Az egységet ne szerelje fel közvetlenül az ütvecsavarozó bemenetére.

⇒ Ügyeljen arra, hogy a levegő előkészítő egységet a kéziszerszámmal összekötő tömlő ne legyen túl hosszú, mert az olajpermet kicsapódik a tömlő falán és nem jut el a kéziszerszámra.



13. ábra - Extol® levegő előkészítő egység (8865105)

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Rendszeresen ellenőrizze le az olajozást, ellenkező esetben a szegőz készülék a hiányos kenés következtében maradandó sérülést szenvedhet.

Megjegyzés

- Bizonyos kompresszorok levegőszárító (kondenzátor leválasztó) egységét is tartalmaznak, ezeknél nem kell a rendszerbe levegő szárító (vízleválasztó) szűrőket a rendszerbe beépíteni.

Amennyiben az ütvecsavarozót központi sűrített levegő hálózathoz csatlakoztatja, akkor a következő intézkedéseket tegye meg.

- Az ütvecsavarozót kizárolag csak akkor szabad a hálózathoz csatlakoztatni, ha biztosítva van, hogy a sűrített levegő hálózatban a levegő nyomása 10%-nál nagyobb mértékben nem haladja meg az ütvecsavarozó üzemi nyomását. Ellenkező esetben az ütvecsavarozó elő nyomásszabályozóval kell beépíteni.
- A hálózatnak lejtéssel kell rendelkezni (a legmagasabb ponton a kompresszor legyen). A legalacsonyabb pontokra vízleválasztó egységeket kell beépíteni.
- A hálózati leágazások felüli legyenek.
- Az ütvecsavarozó sűrített levegővel való ellátásához használatos leágazásba (szükség szerint) levegő előkészítő egységet kell beépíteni (vízleválasztó, olajozó).

4) A kompresszor bekapsolása és a nyomás beállítása

- A rendszer minden elemének a bekötése után kapcsolja be a kompresszort, majd a nyomásszabályozóval állítsa be a maximális levegőnyomást 6,2 bar-ra. Ha van légtartály is a rendszerben, akkor azt töltse fel (erre a nyomásra).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Biztonsági és munkavédelmi okokból a csavarozáshoz használjon minél kisebb levegőnyomást (figyelmebe véve a csavarkötés méretét). Amennyiben a kisebb nyomás nem elegendő a csavarozási munkákhoz, akkor növelte a légyomás értékét. A légyomás minimalizálásával csökkenheti a zajszintet, a készülék kopását és az energiabefogyasztást is.

- A maximális üzemi nyomást (6,2 bar) ne lépje túl!
- Ellenőrizze le a csatlakozások tömítettségét. Amennyiben szivárgást észlel, akkor a kompresszort kapcsolja le, majd a rendszerből engedje ki a sűrített levegőt (lásd az üzemen kívül helyezéssel foglalkozó fejezetet), és szüntesse meg a tömítetlenséget.
- ➔ Amennyiben a 8865105 rendelési számú komplett egységet (nyomásszabályozó manometterrel, szűrővel és olajozóval) használja, akkor szabályozza be a kenőlaj adagolását is (a kompresszor bekapsolása után).

VI. Az ütvecsavarozó használata

A FORGÁSIRÁNY ÉS A FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁSA


- A szerszám menesztő balra forgásához az irányváltó kapcsolót (3. ábra, 2-es téTEL) balra állítsa be. A szerszám menesztő jobbra forgásához az irányváltó kapcsolót jobbra állítsa be.
- ➔ **Az irányváltó kapcsolóval állítsa be a meghúzási fokozatot is.**
Mindhárom típus esetében három fokozat áll rendelkezésre a csavarkötések meghúzáshoz, illetve két fokozat (a WI 340 típusnál) és egy fokozat (a WI 1300 T típusnál) a csavarkötések meglazításához (lásd a 4. és 6. ábrát).
- Az ütvecsavarozás ütése automatikusan bekapsol (terhelés hatására).

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A forgásirány megváltottatásához és a fordulatszám fokozat beállításához varja meg a fölös teljes lefeksződését. A beállítások megkezdése előtt a működtető kapcsolót engedje el.

SZERSZÁM FELHELYEZÉSE

- A szerszám menesztőjére húzza rá a dugókulcsot (lásd a 14. ábrát), majd a dugókulcsot húzza rá a meghúzandó (vagy meglazítandó) anyára vagy csavarra.



14. ábra

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A dugókulcsot csak álló helyzetében húzza rá a meghúzandó (vagy meglazítandó) anyára vagy csavarra. Ellenkező esetben a szerszám a csavarról vagy anyáról lecsúszhat és sérülést okozhat.

A KÉZISZERSZÁM INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA

- Az ütvecsavarozót a működtető kapcsoló (3. ábra, 7-es téTEL) megnyomásával lehet bekapsolni.
- Amennyiben a csavarozandó tárgy nem stabil (pl. a nagy súlya miatt), akkor azt fogja be vagy rögzítse le. A csavarozandó tárgyat a lába közé befogni vagy arra rátérdeni tilos.
- A munka megkezdése előtt az ütvecsavarozót valamelyen próba csavarkötésen próbálja ki (meghúzás és lazítás). Amennyiben valamilyen hibát vagy rendellenességet észlel, akkor az ütvecsavarozót ne használja, a készüléket vigye Extol® márkaszervizbe javításra. A szervizek jegyzékét a használati útmutató elején feltüntetett honlapunkon találja meg.
- A leállításhoz a működtető kapcsolót engedje el.

VII. A készülék üzemen kívül helyezése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Bármilyen karbantartás vagy tisztítás előtt az ütvecsavarozót vegye le a sűrített levegő hálózatról (az ütvecsavarozóról vegye le a gyorscsatlakozós tömlőt).

HOSSZABB MUNKASZÜNET ELŐTT VAGY A MUNKA BEFEJEZÉSE UTÁN A KÖVETKEZŐKET TEGYE:

- Kapcsolja le a kompresszort, a nyomásszabályozót állítsa minimális értékre, a légtartályból és a rendszerből valamint a tömlőkből engedje ki a levegőt a leeresztő szelépen keresztül.
- A levegő bevezető tömlőt vegye le a készülékről.
- A vízleválasztó edényből (és a légtartályból) a felgyülemlett vizet öntse ki (engedje ki).

VIII. Termékcsíme a műszaki adatokkal

extol®	WI 1300 T	8865013	
Max. 1300 Nm Max. 6,2 bar 7500 min⁻¹	227 l/min 1 1/2"	2,0 kg	
Serial no.: WWW.extol.eu Madal Balás s. - Prüm, zóna Příluky 244 - CZ-76001 Zlín			

	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.
	A használat során viseljen védőszemüveget és fülvédőt.
	A készülék megfelel az EU előírásainak.
Gyártási szám	A szám tartalmazza a gyártás évét és hónapját, valamint a gyártási sorszámost.

6. táblázat

IX. Biztonsági utasítások az ütvecsavarozó használatához

- A kézszerszámot nem használhatja olyan személy, aki kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek kábító hatása alatt áll, illetve aki fáradt és nem tud a munkára összpontosítani. A kézszerszámot gyermekek, magatartetlen vagy szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják. Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszanak.
- Munka közben viseljen olyan védőszemüveget, amely megvédi a szemet az elrepülő tárgyakkal szemben, hordjon fülvédőt (amely csökkenti az ütvecsavarozó által keltett zajterhelést), viseljen védőkesztyűt (amely megvédi a mechanikus sérülésektől és az ütvecsavarozó által továbbított rezgésekkel) valamint viseljen megfelelő munkaruhát és védőcipőt. Munka közben - a munkavégzés jellegétől függően - használjon szűrőmaszkot, amely kiszűri a munka közben a gépből kifújt levegő által felkavart port és egyéb szennyezőanyagokat. Amennyiben a munkavégzés helyén fennáll a por felkavarásának a veszélye, akkor a port a munka megkezdése előtt távolítsa el. Munka közben ne engedjen a munkahelyre illetéktelen személyeket és háziállatokat.
- A szerszámból kiáramló levegőt ne lelegezze be, mert pneumatikus olajat tartalmaz.
- A készülékből kiáramló levegőt ne irányítsa önmaga vagy más személyek (illetve állatok) felé. A szerszámból kiáramló levegő olajfoltot hagyhat a ruhán. A sűrített levegő sérülést okozhat.
- Munka közben viseljen megfelelően begombolt ruházatot, ne viseljen karórát vagy ékszerket, ha hosszú a haja, akkor használjon hajhálót (a forgó géprészek ezeket elkapthatják).
- Munka közben álljon stabilan a lábán, mivel a készülék a meghúzás vagy lazítás során visszarúgó erőt hoz létre, amely a stabilitás elvesztését is okozhatja. Az ütvecsavarozót rendkívül óvatosan használja létrán, állványon (vagy más nem stabil helyen) állva. Legyen óvatos és körültekintő, amikor egyik munkahelyről a másikra megy át, és közben létrát vagy állványt használ, vagy a tetőn mozog stb..
- Csak jól megvilágított munkahelyen dolgozzon.

- A gép forgó részeit ne érintse meg, mert sérülést szenvedhet. A kezét tartsa kellő távolságra a csavarozás helyétől, valamint a forgó szerszámtól.
- A szerszámokat (dugókulcs) a használatba vétel előtt ellenőrizze le, azokon nem lehet semmilyen sérülés sem.
- Az ütvecsavarozót robbanás- és tűzveszélyes környezetben ne használja.
- Az ütvecsavarozót benyomott működtető kapcsolával ne vigye át másik helyre.
- A működtető kapcsolót nem szabad benyomott állapotban rögzíteni (biztonsági okokból).
- Munka közben a szerszám, az anya vagy csavar felmelegedhet.
Ügyeljen arra, hogy ne érje égesi sérülés.
- Munka közben figyeljen a kézszerszám megfelelő működésére. Ha abból furcsa hang hallatszik, vagy a gép nem működik folyamatosan, akkor a kézszerszámot azonnal kapcsolja le és állapítása meg a hiba okát. Ha a problémát nem tudja megszüntetni (a gép megbontása nélkül), akkor forduljon az Extol® márkaszervizhez.
- Az ütvecsavarozót ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munkához csak sérülésmentes dugókulcsokat és egyéb toldalékokat használjon. Ezzel megelőzheti a sérüléseket. Csak a gép menesztőjének megfelelő dugókulcsokat és toldalékokat használjon.
- Az ütvecsavarozó működtetéséhez kizárolag csak sűrített levegőt szabad használni (az tilos bármilyen gázra vagy például oxigénpalackra csatlakoztatni).
- A maximális üzemi nyomást (6,2 bar) ne lépje túl!
- Az ütvecsavarozót kizárolag csak gyorscsatlakozós tömlővel csatlakoztassa a kompresszorhoz.
- Az ütvecsavarozó csatlakoztatása során a működtető kapcsolót megnyomni tilos.
- A sűrített levegő nyomását kizárolag csak nyomásszabályozó szelepellel állítsa be.
- A gyorscsatlakozók bontása során a tömlöt erősen fogja meg.
- Szerszámcseré, karbantartás vagy javítás előtt az ütvecsavarozót szerelje le a sűrített levegő rendszerről.

- Az ütvecsavarozót ne hagyja üresjáratban futni.
- Az ütvecsavarozót bekapsolt állapotban ne hordozza.
- Az ütvecsavarozót csak akkor tegye le, ha az orsó már leállt.
- A levegő tömlőket óvja az éles vagy forró tárgyaktól. Sérült tömlöt ne használjon, azt azonnal cserélje ki.
- Az ütvecsavarozót ne hordozza a tömlőn fogva, illetve a gyorscsatlakozók bontása során a tömlöt ne húzza.
- Az ütvecsavarozót a tömlőnél megfogva mozgatni, vagy szállítani tilos.
- Ha például a falba csavarozott csavar egy feszültség alatt álló vezetékhez ér, az ütvecsavarozó férmészei szintén feszültség alá kerülnek és áramütést okozhatnak. Ezért ilyen veszélyek esetén kizárolag csak az ütvecsavarozó műanyag részeit fogja meg.
- Az ütvecsavarozót ne fogja túl nagy erővel (görcsösen), mert így a gépen keletkező rezgések jobban megterhelik a kezét.
- Az ütvecsavarozót ne fogja nedves vagy olajos kézzel, mert a gép kicsúsztat a kezéből.
- Az ütvecsavarozót ne használja túl szűk helyeken, mert a visszaható erők a kezét nekilökhetik a közelben található tárgyaknak.
- Munka közben előfordulhat, hogy a szeg a falban rejtett elektromos vezetéke, gáz- vagy vízcsőbe hatol be. Fémkereső készülékkel határozza meg a falban található gáz- és vízcsöveket, valamint az elektromos kábelek helyét. A falba rejtett elektromos vezetékek sérülése áramütést okozhat, mivel a gép részei feszültség alá kerülnek, az egyéb vezetékekből kiáramló anyagok pedig robbanást vagy anyagi kárt okozhatnak. A munka megkezdése előtt ellenőrizze le az építészeti rajzok alapján a vezetékek helyzetét.
- Előzze meg a készülék sérülését és kopását. A készüléket védje meg a leeséstől. A készüléket ne vezesse túl kemény anyagok mellett. A lehelyezett készüléket ne húzza a padlón. Ne alakítsa át és ne módosítsa a készüléket. A készüléket ne ütögesse más tárgyakkal (pl. kalapáccsal), illetve a készüléket ne üsse semmilyen tárgyhoz sem.
- Az ütvecsavarozó készülék folyamatos használata kellemetlen érzést kelthet a kezben, vállban vagy a test más részeiben (a rezgések miatt). Amennyiben munka közben a kellemetlen érzések fokozódnak vagy különleges tüneteket észel (pl. rendszertelen pulzus,

elszibbad vagy erősen elfehéredik a keze stb.), akkor a munkát azonnal hagyja abba és forduljon orvoshoz. A szegező által előállított rezgések hatással vannak a kezére és az erekre. Amennyiben hideg helyen dolgozik, akkor használjon béléssel ellátott védőkesztyűt, amely melegen és szárazon tartja a kezét.

• Az akusztikus nyomás és teljesítmény a szerszámra vonatkozik, és nem fejezi ki a helyiségen keletkező zaj mértékét. A helyiségen keletkező zaj mértéke függ a munkadarab anyagtól, a munkadarab alátámasztásától, az ütések számától stb. A munkahelyi feltételektől függően tegyen intézkedéseket a keletkező zaj csökkentése érdekében: a munkadarab helyezze zaj- és rezgéselnyelő anyagra, a munkadarab fixen fogja be, állítson be kisebb ütési erőt stb.

X. A gép szervizelése

- Az ütvecsavarozó meghibásodása esetén (amennyiben a gépet meg kell bontani), forduljon az Extol® márkaszervizhez.
- A sérült alkatrészek cseréjéhez kizárolag csak eredeti (a gép gyártójától származó) alkatrészeket szabad felhasználni.
- Ha az ütvecsavarozó a garancia ideje alatt meghibásodik, akkor forduljon az eladó üzlethez (amely a javítást az Extol® márkaszerviznél rendeli meg). A készülék garancia utáni javításait az Extol® márkaszervizeknél rendelje meg. A szervizek jegyzékét a honlapunkon találja meg (lásd az útmutató elején).

XI. Garancia és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet; Ptk. 685.5 e) pont; Ptk. 305S - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesítése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végez.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegye minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonyallal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a terméről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárolag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.

- (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
- (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
- (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
- (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
- (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
- (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
- (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
- (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Extol Premium WI 340; WI 340 B; WI 680; WI 1300 T Pneumatikus ütvecsavarozó

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN ISO 11148-6 és EN ISO 12100

ezek tartalmazzák a 2006/42/EK irányelvnek az ütvecsavarozó gépekre vonatkozó követelményeit.

Zlín 5. 8. 2014

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag

Přehled pneumatického nářadí Extol Premium z naší nabídky / CZ

Prehľad pneumatického náradia Extol Premium z našej ponuky / SK

Az Extol Premium pneumatikus kéziszerszám kínálata / HU

